PORTS of GENOA
VADO LIGURE ■ SAVONA ■ PRA' ■ GENOVA

PROGETTO NUMERO
P.755 - PROGETTO DI VARIANTE

TITOLO PROGETTO
INTERVENTO STRUTTURALE A DIFESA DI UN TRATTO DELLA COSTA DI VADO LIGURE - SAVONA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	DISEGNATO
0	**NOV.2021**	**PRIMA EMISSIONE**	**FIS**	

N.	TITOLO ELABORATO	SCALA
Rel.Gen.003	**Documentazione fotografica di varante**	

NOME FILE
P755_v_Rel.Gen.003_DocFoto.pdf


PROGETTISTI INTERNI		COLLABORATORI ESTERNI
Direttore dei lavori:	ing. Filippo Serafini Ordine ingegneri SV nr.1622A	
Direttore Operativo con qualifica di Coordinatore in fase di esecuzione:	ing. Matteo Vinci Ordine ingegneri RC nr.2562A	

DIRETTORE DEI LAVORI		VALIDATO R.U.P.	VISTO DIRETTORE
ing. Filippo Serafini		ing. Susanna Pelizza	ing. Flavio Destefanis



Layout di dettaglio dei punti di ripresa delle immagini

VISTA 1—Bagni Karibou— NORD—SUD



20210520_094627.jpg—Bagni Karibou— inizio ripascimenti maggio 2021



20210524_091501.jpg—Bagni Karibou— materiale eroso durante i ripascimenti del maggio 2021




20210727_123855.jpg —Bagni Karibou— mareggiate luglio 2021



20210524_091501.jpg—Bagni Karibou— spiaggia erosa a fine stagione agosto 2021

VISTA 2—Bagni Karibou— SUD-NORD



20210505_171702.jpg—Bagni Karibou—Stato di fatto ante ripascimenti del maggio 2021



20210521_152031.jpg—prime fasi di posa del materiale prelevato presso il pontile Alkion



20210525_093121.jpg—prime fasi di stesa—Già evidente erosione del materiale riportato



20210528_090157.jpg—fari di posa della sabbia



20210529_113016.jpg—fine lavori di ripascimento preliminare del maggio 2021




20210609_110714.jpg— Bagni Karibou operativi a inizio stagione balneare



20210727_123427.jpg—spiaggia erosa a seguito delle mareggiate di luglio 2021



20210928_090349.jpg—situazione di evidente erosione al termine della stagione balneare fine agosto 2021




20211008_083630.jpg—stato ante lavori sulla scogliera Bagni Karibou-TirrenoPower



20211021_104759.jpg—stato attuale inizio approvvigionamento massi

VISTA 3—Lido Comunale— SUD-NORD



20210517_100021.jpg—Stato ante ripascimenti maggio 2021



20210521_151636.jpg—stato al termine dei ripascimenti maggio 2021



20210825_091320.jpg—stato a fine stagione balneare—fine agosto 2021



20211011_092643_1.jpg—stato ante versamenti secca sud—evidente erosione come prima dei ripascimenti

VISTA 4—Bagni Colton Bay— NORD-SUD



20210517_100057.jpg—stato ante ripascimenti maggio 2021



20210521_151648.jpg - stato fine ripascimenti maggio 2021



20211011_092449.jpg—fine stagione balneare, ottobre 2021—evidenti segni di erosione

VISTA 5—Zona di prelievo pontile Alkion— NORD-SUD



20210517_095056.jpg—stato ante prelievo maggio 2021



20210528_083713.jpg—stato a fine prelievo maggio 2021—evidente il litorale già in fase di accrescimento



20210721_101013_lr.jpg—fine luglio 2021—sedimentazione di sabbia con ricreazione dell'arenile



20210825_090254.jpg—fine agosto 2021—ulteriore sedimentazione e re-insabbiamento pontile