Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEI TRATTI TOMBINATI DEI RIVI VEILINO E SANT'ANTONINO IN COMUNE DI GENOVA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

STATO DI CONSISTENZA DEI MONUMENTI FUNERARI

RTP:

MANDATARIA

EDes Earth Design

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Luca GATTIGLIA

Dott. Ing. Chiara PALESE

MANDANTI

ENARCH S.r.l.

Dott. Ing. Paolo RUGGIERI

Dott. Arch. Grazia PRASSA

Dott. Ing. Andrea MASCARO

Dott. Ing. Silvia MATARRESE

Dott. Archeol. Fabrizio DEL PRETE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino
Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

Elaborato		Codice	Revisione	Data
10		19037-DE09-0_TOMB	0	MAR.2020
Scala	-			


COMMITTENTE:	Comune di Genova
R.U.P.:	Dott. Ing. Stefano PINASCO
	Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124 Genova

STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI

TRATTO A

TOMBE / CAPPELLE: A1 - A6

ELEMENTI DI PREGIO:




SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO A




TOMBA A1



TOMBA A2



TOMBA A3



NOTE:


Crepa laterale



TOMBA A4



TOMBA A5




NOTE:

Crepa basamento




CAPPELLA A6



NOTE:

Crepa basamento












STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI


TRATTO B

TOMBE / CAPPELLE: B1 - B9


ELEMENTI DI PREGIO:



SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO B



CAPPELLA B1




NOTE:


Crepe laterali e frontali, concentrate in sommità.




CAPPELLA B2




NOTE: **Crepa frontale**



CAPPELLA B3




TOMBA B4




TOMBA E CAPPELLA B5







CAPPELLA B6



NOTE:

Crepa sul gradino




TOMBA B7



TOMBA B8



CAPPELLA B9






STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI


TRATTO C

TOMBE / CAPPELLE: C1 - C7


ELEMENTI DI PREGIO:



SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO C




TOMBA C1



TOMBA C2





NOTE:

Crepe frontali



TOMBA C3





NOTE:

Crepe frontali, pavimento danneggiato e assenza lastra posteriore

TOMBA C4




NOTE:

Pavimento danneggiato



TOMBA C5






TOMBA C6



CAPPELLA C7






STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI


TRATTO D

TOMBE / CAPPELLE: D1 - D15

ELEMENTI DI PREGIO:




SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO D




CAPPELLA D1



TOMBA D2



TOMBA D3



TOMBA D4




TOMBA D5



NOTE:

Crepe laterali

TOMBA D6




NOTE:

Grossa crepa laterale e crepe sul retro






TOMBA D7



TOMBA D9




TOMBA D8




TOMBA D10



TOMBA D12



TOMBA D11



TOMBA D13




TOMBA D14





Busto danneggiato

CAPPELLA D15




STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI


TRATTO E

TOMBE / CAPPELLE: E1 - E12

ELEMENTI DI PREGIO:



SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO E



CAPPELLA E1




NOTE:

Pavimento danneggiato



TOMBA E2




TOMBA E4




TOMBA E5




TOMBA E6




TOMBA E7



TOMBA E8



TOMBA E3




NOTE:

Crepe laterali



TOMBA E9




NOTE:

Crepe laterali



TOMBA E10




NOTE:

Assenza di lastra laterale, intervento di stabilizzazione della tomba mediante fune




CAPPELLA E 11





CAPPELLA E12






STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI


TRATTO F

TOMBE / CAPPELLE: F1 - F10


ELEMENTI DI PREGIO:

SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO F






CAPPELLA F3



CAPPELLA F4




CAPPELLA F5




CAPPELLA F6




GALLERIA SANT'ANTONINO F10















TOMBA F1



TOMBA F2







CAPPELLA F7



CAPPELLA F8



CAPPELLA F9





NOTE:


Presenza di crepe nelle tombe a pavimento

STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI


TRATTO G

TOMBE / CAPPELLE: G1 - G15

ELEMENTI DI PREGIO:



SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO G



CAPPELLA G1



Crepe



TOMBA G2

NOTE:


No lettere, portavaso rotto




TOMBA G3




TOMBA G4



TOMBA G5



TOMBA G6




NOTE:

No lastra sul retro e crepa sulla copertura







TOMBA G7



TOMBA G8




TOMBA G9



TOMBA G10

NOTE:

Lastra fioriera rotta, no foto, vetro sul retro rotto






TOMBA G11




TOMBA G12



TOMBA G13



TOMBA G14



NOTE:

Crepa angolo

CAPPELLA G15




STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI


TRATTO H

TOMBE / CAPPELLE: H1 - H14


ELEMENTI DI PREGIO:




SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO H



CAPPELLA H1



TOMBA H2



TOMBA H3



TOMBA H4



TOMBA H5





NOTE:

Crepe e rotazione lastra frontale

TOMBA H6





NOTE:

Pavimento rotto

TOMBA H7






NOTE:

Crepa frontale e spanciamento

TOMBA H8



TOMBA H9



NOTE:

Il muro a tergo delle tombe presenta varie crepe lungo il tratto


NOTE:

Crepa frontale

TOMBA H10



TOMBA H11



TOMBA H12



TOMBA H13



TOMBA H14




STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI

TRATTO I

TOMBE / CAPPELLE: I1

ELEMENTI DI PREGIO: Acquedotto Romano



SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO I




TOMBA I1




NOTE:

Pavimento rotto







ACQUEDOTTO ROMANO













VINCOLO ARCHITETTONICO


Descrizione: Acquedotto romano
Codice NCTN: 07/00109458
Anno di vincolo: 1913
Decreto: 00109458

STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI


TRATTO L

TOMBE / CAPPELLE: L1 - L11

ELEMENTI DI PREGIO: Cappella De Andrè (1950-89), Tomba Brizzolara (1937)



SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO L



TOMBA L1



CAPPELLA L2



TOMBA L3



TOMBA L4



NOTE:
Crepa laterale e pavimento dannegiato



CAPPELLA L5





NOTE:
Parziale crollo intonaco dal soffitto





CAPPELLA L6
CAPPELLA DE ANDRÈ







TOMBA L7




TOMBA L9
TOMBA BRIZZOLARA






TOMBA L8



CAPPELLA L10





TOMBA L11






STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEMENTI TOMBALI


TRATTO M

TOMBE / CAPPELLE: M1 - M4


ELEMENTI DI PREGIO: Galleria Montino



SCHEMA PLANIMETRICO TOMBE TRATTO M




TOMBA M1





TOMBAM2



TOMBA M3



NOTE:


La statua è stata rimossa, manca il rivestimento dell'arco superiore. L'intonaco e il rivestimento del pilastro sono gravemente danneggiati.

TOMBA M4



GALLERIA MONTINO









NOTE:

Intonaco gravemente danneggiato.
Pavimentazione danneggiata.
Pilastri della galleria a ridosso del rio Veilino.











