COMUNE DI ERLI

(Provincia di Savona)

IMPIANTO EOLICO BRIC SCHIENASSO

TERSIA

Energia da fonti rinnovabili

Sede legale
Corso Italia , 27
17100 SAVONA SV
TEL 019810580(r.a.)
Telefax 019854174

Per le TERSIA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

.....

Studio Borra
Per. Ind. Ed. BORRA ROBERT
Geom. SAVIGLIANO RENATO
C.so Europa N. 11/r
17052 Borghetto S. Spirito (SV) **tel.0182 970891 - tel/fax 0182 971141**

PROGETTISTA
PER.IND.ED BORRA ROBERT

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI Prov. SV
Per. Edile N.143 R. Borra

.....

PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLA FATTORIA EOLICA DI ERLI

FOTOGRAFIE PIANO DI VISTA

SCALA :			TAVOLA N.
23/06/2011			**13a**



Foto 1: scattata dal casello autostradale di Albenga. La visuale rimane pressoché invariata anche dopo l'intervento.



Foto 2: scattata dal ponte di Zuccarello. La visuale rimane pressoché invariata anche dopo l'intervento.



Foto 3: scattata dal Castello di Zuccarello. Stato attuale.



Foto 3: scattata dal Castello di Zuccarello. Dopo l'intervento



Foto 4: scattata dalla Frazione Costa di Erli (Nucleo Isolati). La visuale rimane invariata poiché il sito non è visibile.



Foto 5: scattata dalla curva tra la Frazione di Erli Costa e Frazione d'Aglio e Praetto do Erli (Nucleo Isolato). Stato attuale.



Foto 5: scattata dalla curva tra la Frazione di Erli Costa e Frazione d'Aglio e Praetto do Erli (Nucleo Isolato). Dopo l'intervento.



Foto 6: scattata da un tornante prima di Castelvecchio. Stato attuale.



Foto 6: scattata da un tornante prima di Castelvecchio Dopo l'intervento.



Foto 7: scattata dalla Chiesa di Santa Elisabetta. Stato attuale.



Foto 7: scattata dalla Chiesa di Santa Elisabetta. Dopo l'intervento.



Foto8: scattata dalla direttrice del castello di Castelvecchio di Roccabarbena. Stato attuale.



Foto 8 scattata dalla direttrice del castello di Castelvecchio di Roccabarbena. Dopo l'intervento.



Foto 9: scattata dal parcheggio di Castelvecchio di Roccabarbena. Stato attuale.



Foto 9: scattata dal parcheggio di Castelvecchio di Roccabarbena. Dopo l'intervento



Foto 10: scattata dalla provinciale n°52 verso Bardineto. Stato di fatto



Foto 10: scattata dalla provinciale n°52 verso Bardineto. Dopo l'intervento



Foto 11 : scattata dal villaggio di Roccabarbena. Stato attuale



Foto 11 : scattata dal villaggio di Roccabarbena. Dopo l'intervento



Foto 12: scattata dalla casa cantoniera. La visuale rimane invariata poiché il sito non è visibile.



Foto 13: scattata dalla rotonda di Bardineto (zona cimitero). La visuale rimane invariata poiché il sito non è visibile.



Foto 14: scattata da Bardineto. Stato attuale



Foto 14: scattata da Bardineto. Dopo l'intervento