

FOTO 1: sistema di piega faglia. Tipologia di piega con angolo di interlimb da chiuso a stretto nei pressi dell' A.R.S. 1 e 2.



FOTO 2: strati ripiegati con presenza di numerose vene di calcite sul fianco sinistro del fronte attualmente in coltivazione.



FOTO 3: zona fortemente tettonizzata con presenza di strati verticalizzati ed obliqui nei pressi dell' A.R.S. 3.

Legenda:

- Ghiaioni
- Coltri di Copertura
- Calcari del Monte Antola
- ARS — Aree di rilevamento strutturale
- b 210/63 — Giunti di discontinuita' planari
- 210/63 — Faglie
- s 122/85 — Stratificazione
- Cerniera di piega
- Asse di piega con inclinazione
- Limite piano cave
- FOTO — Punti di ripresa fotografica
- Traccia sezioni verifiche stabilità

COMUNE DI GENOVA

PROVINCIA DI GENOVA

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVA
CAVA DI CALCARE "MONTANASCO"

COMMITTENTE

FRANTOI s.r.l

CARTA GEOLOGICO–STRUTTURALE

DATA febbraio 2017
SCALA 1 : 500

TAVOLA
1.GEO

Studio di geologia tecnica
Dott. Geol. Guido Carieri
Via Untoria 17100 Savona
Tel. 019801866 – fax. 0198403931