arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0026218.10-09-2021.h.10:26

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it

- ca Dott.Luca Iacopi
  luca.iacopi@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo Arpal S800 - impianto trattamento rifiuti speciali non pericolosi presso cava San rocco di Millesimo Sv - comunicazione pubblicazione documentazione per procedura di verifica assoggettabilità alla VIA ex art 19 comma 3 Dlgs 152/2006
Proponente: Impresa Roccamar s.r.l.

In riferimento alle vostre note n PG/2021/271038 del 12.08.2021 assunta in ARPAL con prot 23523 del 13.08.2021, e n PG/2021/271046 del 12.08.2021 assunta in ARPAL con prot 23524 del 13.08.2021, relative al procedimento in oggetto, si trasmette il contributo di Arpal di valutazione delle integrazioni al progetto, per gli aspetti ambientali di seguito indicati:

- ✓ in relazione all'acustica, si rinvia al parere in allegato "ALL 1_ ArpalRumoreProt648del31Ago" per l'elenco delle integrazioni e chiarimenti

- ✓ in reazione alla matrice ambientale Biodiversità, si rileva quanto di seguito:
  "Con riferimento alla presenza dei rondoni, segnalati nel precedente parere regionale, ad oggi non è possibile accertarne la presenza, se non attraverso un sopralluogo ad hoc.
  In generale, comunque, si può dire che per la tutela dell'avifauna nel suo complesso, qualora venisse accertata la presenza di specie d'interesse conservazionistico, per i lavori di riprofilatura dovrà essere evitato il periodo compreso tra maggio e metà agosto, escludendo in questo modo il periodo più sensibile per questi animali, corrispondente alla nidificazione ed all'involo dei giovani. Inoltre, un'indicazione che dovrebbe avere una valenza generale per le sistemazioni finali delle cave, riguarda l'opportunità di mantenere le pareti delle stesse più irregolari possibile e/o creare addirittura cenge e nicchie gradite agli uccelli rupicoli per la nidificazione.
  In aggiunta, si dovrebbe garantire l'assenza di eventuali incidenze sui chirotteri, vista la localizzazione dell'area di cava adiacente alla ZSC IT1322217 Bric Tana -

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Bric Mongarda, area tutelata appunto anche per la presenza di diverse specie di Chirotteri di All. II della Dir. 92/43/CE "Habitat". Tali incidenze potrebbero derivare dal disturbo luminoso dovuto all'illuminazione dell'impianto e della cava. Si dovrebbe quindi prescrivere che l'illuminazione installata venga effettuata mediante dispositivi a bassa emissione di UV e che vengano riconvertiti in tal senso anche quelli già presenti. Inoltre, in fase di ripristino, occorre tutelare prioritariamente le eventuali cavità residue."

Si resta disponibili ad ogni eventuale richiesta e confronto in tema.
Cordiali saluti.

per Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da

Domenico Avenoso

O = ARPAL
T = DIRIGENTE
C = IT

Allegati: ALL 1_ ArpalRumoreProt648del31Ago

Estensore Provvedimento: M.Montalbano, con i contributi, D. Caracciolo e del Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologic, U.O. Fisica Ambientale (Valle, Conte, Debarbieri)

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001