COMUNE di MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA



INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FINALE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA "BINE'"

COMMITTENTE

BAGNASCO EDOARDO S.r.l.
Via Cosseria 15
17056 - CENGIO (SV)

PROGETTISTI INCARICATI:

Tomaso Cerruti - Cerruti 1981 S.r.l.
Via Castellani 20 - 17043 Carcare (SV)

Dott. Geol. Marcello Brancucci
Via XX Settembre 5 - 17100 Savona

Ing. Roberto Desalvo - StAigeS Ingegneria S.r.l.
Corso Italia 22/6 - 17100 Savona

Dott. Fabio Palazzo
Dottore Agronomo, Guida Alpina-maestro di alpinismo
Landscape & Mountain design & planning
Via XX Settembre 28 10A - 16121 Genova

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	GIUGNO 2021	PRIMA EMISSIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PREMESSA

Il sottoscritto Ing. Desalvo Roberto, amministratore unico e direttore tecnico della StAigeS Ingegneria s.r.l. con sede in Savona Corso Italia n. 22/6, su incarico della Committenza Impresa Bagnasco Edoardo S.r.l. redige la presente documentazione fotografica relativa al progetto di sistemazione finale e recupero ambientale della cava denominata Binè, in comune di Millesimo (SV), conseguente alla cessazione dell'attività estrattiva.

Savona, Giugno 2021

Il Tecnico

Ing. Desalvo Roberto

NOTA BENE: I PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICI SONO INDICATI SULLA PLANIMETRIA DI STATO ATTUALE (TAVOLA 02)



Foto 1: accesso alla cava dalla S.P. n. 51



Foto 2: pista di accesso all'area di cava



Foto 3: pista di accesso alla cava; a sinistra della recinzione si trova l'alveo del rio Sardo



Foto 4: pista di accesso alla cava



Foto 5: vista dell'area di cava



Foto 6: vista d'insieme dell'area di cava



Foto 7: vista dell'area di cava,da sud-ovest verso il lato nord-est



Foto 8: vista dell'area di cava dalla pista di accesso




Foto 9: vista dell'area di cava dal piazzale a quota +475 m s.l.m. con indicazione dei fenomeni erosivi diffusi (frecce blu)



Foto 10: vista dell'area di cava



Foto 11: vista dell'area di cava dal piazzale con evidenziata l'area compresa tra +500 m e +505 m da ripristinare (ellisse rosso) e delle porzioni di ammasso roccioso fratturate (freccia blu)



Foto 12: vista laterale dell'area di cava dalla pista di accesso



Foto 13: vista laterale dell'area di cava a partire dalla parte sommitale della pista di accesso



Foto 14: vista dell'area di cava dal fronte di scavo



Foto 15: vista dell'area di cava dal fronte di scavo



Foto 16: vista dell'area di cava dall'alto



Foto 17: alveo del rio Sardo



Foto 18: attraversamento del rio Sardo in corrispondenza della S.P. n. 51



Foto 19: tratto del rio Sardo ad elevata criticità in adiacenza alla pista di accesso alla cava



Foto 20: tratto del rio Sardo ad elevata criticità in adiacenza alla pista di accesso alla cava