arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0031930.17-11-2020.h.16:20

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

Provincia di Savona
Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente
Servizio Autorizzazioni Ambientali
@PEC protocollo@pec.provincia.savona.it

p.c. **VICO s.r.l.**
@PEC vicosrl-cairomontenotte@pec.it

OGGETTO: Soc. VICO s.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2015/2853 del 03/07/2015 integrata con PD n. 2018/1685 del 18/05/2018 relativa all'impianto con sede nel Comune di Cairo M.tte (SV)
Relazione attività di controllo di parte pubblica anno 2020 (dati 2019)

Relativamente all'Atto di cui all'oggetto si riporta nel seguito il resoconto delle attività di controllo svolte da ARPAL per l'anno 2019 con riferimento all'Autorizzazione vigente **n. 2015/2853 del 03/07/2015 così come poi integrata con PD n. 2018/1685 del 18/05/2018**.

Il Piano di controllo di parte pubblica di cui al punto 6 dell'Allegato E dell'autorizzazione in parola, è riportato nella tabella di cui sotto, con la precisazione che la periodicità della Visita di controllo in esercizio rimane invariata anche secondo la DGR Liguria n. 1216/2018, e pertanto per l'anno 2019 non è stata svolta essendo la frequenza triennale:

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore AIA e Grandi Rischi
Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. +3901064371- Fax +390106437441
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
ippc.ge@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001

Intervento	Frequenza	Entità controllate
Visita di controllo in esercizio	Triennale	Tutte + eventuale campionamento rifiuti
Campionamento suolo (un campione tra quelli disponibili a scelta dell'Ente di controllo)	Decennale	Parametri da concordare
Campionamento acque sotterranee (un campione tra quelli disponibili a scelta dell'Ente di controllo)	Quinquennale	Parametri da concordare
Assistenza autocontrollo emissioni	Quadriennale	
Controllo emissioni convogliate		Vedi tabella successiva
Controlli Acustici (limiti di emissione ed immissione)	Quinquennale	Massimo tre postazioni (confine e due ricettori se individuabili)
Valutazione relazione contenente gli esiti degli autocontrolli da presentare entro il 30 aprile	Annuale	Tutte

	E1 (bonifica amianto)
Frequenza controlli	**quadriennale**
Velocità fumi	**X**
Portata fumi	**X**
Perdita carico filtro	**X**
Polveri Totali	**X**
Amianto	**X**

	E1 (lavorazione idrocarburi)
Frequenza controlli	**biennale**
Idrocarburi	X
Nebbie oleose	X

1. Visita di controllo in esercizio

Come sopra riportato nell'anno 2019 non erano previsti nè la Visita di controllo in esercizio nè altri tipi di controlli di parte pubblica, non sono stati svolti nemmeno controlli e/o ispezioni straordinari .

2. Valutazione della Relazione annuale degli autocontrolli

La valutazione della Relazione annuale degli autocontrolli (prot. ARPAL n. 26086 e 26087 del 30/09/2020) ha lo scopo di:

2.1 Verifica del contenuto della Relazione

La Relazione risulta completa rispetto ai contenuti previsti al punto 9 dell'Allegato E all'AIA.

2.2 Verifica del rispetto delle frequenze degli autocontrolli

Le frequenze degli autocontrolli e le tempistiche comunicate sono state rispettate

2.3 Uso materie prime, consumi idrici, energia e produzione materiali

Non si rilevano particolari evidenze da far osservare, si chiede di fornire, nelle prossime relazioni anche il confronto con i dati degli ultimi anni.

2.4 Emissioni convogliate e diffuse in atmosfera

Relativamente alle emissioni E1 (amianto/lavaggio idrocarburi) ed E2 (a secco), da una verifica dei risultati riportati sulla Relazione annuale della Ditta non emergono superamenti dei limiti autorizzati.

Per l'anno 2019 non era previsto il controllo delle emissioni diffuse ED1 ed ED2.

2.5 Acque sotterranee e suoli

È stato inviato il registro con le annotazioni delle verifiche (controllo visivo mensile su integrità pavimentazioni, cordoli di contenimento, griglie e caditoie) dal quale non emergono criticità.

Si evidenzia che a seguito di attività svolte nel sito limitrofo in gestione alla soc. Funivie s.p.a. è stato necessario procedere alla realizzazione di 2 nuovi piezometri (PZ4 e PZ5) rappresentativi della situazione del c.d. monte idorgeologico delle acque sotterranee. Ad oggi sono ancora in corso sia le attività di verifica dell'idoneità di uno dei 2, sia quelle di indagine analitica a seguito della rilevazione di alcune anomalie.

Nel seguito una sintetica cronistoria:

- Con Nota Prot. Int n.19/253/DP/am del 31/07/2019 è stato trasmesso l'aggiornamento del Piano di monitoraggio con la proposta di sostituzione dei piezometri PZC1 e PZN10, ormai inutilizzabili, con i nuovi piezometri PZ4 e PZ5.
- Con Nota Prot. Int n.19/318/DP/am del 19/11/2019 è stata comunicata la data di realizzazione dei piezometri PZ4 e PZ5
- Con Nota Prot. Int n.19/341/DP/am del 10/12/2019 è stata comunicata la data del campionamento dei piezometri PZ4 e PZ5.
- Con Nota Prot. Int.n.20/037/DP/am del 07/02/2020 sono stati trasmessi gli esiti del monitoraggio dei piezometri PZ4 e PZ5 con la segnalazione delle seguenti anomalie analitiche:

PZ4 :

- ✓ ferro 346 µg/l (limite Allegato 5 Titolo V parte IV D Lgs 152/06 tab 2: 200 µg/l)
- ✓ idrocarburi totali: 1005 µg/l come n-esano (limite Allegato 5 Titolo V parte IV D Lgs 152/06 tab 2: 350 µg/l)

PZ5

- ✓ Sommatoria IPA 0,2 µg/l (limite Allegato 5 Titolo V parte IV D Lgs 152/06 tab 2: 0,1 µg/l)

Con Nota Prot. Int.n.20/056/DP/am del 12/03/2020 sono stati trasmessi gli esiti del successivo monitoraggio dei piezometri PZ4 e PZ5 in cui sono emersi problemi di ricarica del piezometro PZ4, confermati dal successivo monitoraggio del 08/09/2020 alla presenza dei tecnici Arpal.

Su indicazioni di Arpal (Verbale n. 180/2020 del 08/09/2020) si provvederà ad una pulizia e ad una verifica della funzionalità del piezometro PZ4.

2.6 Scarichi idrici

Da una verifica a campione dei risultati e dei rapporti di prova non emergono superamenti dei limiti autorizzati, anche in deroga.

2.7 Immissioni ed emissioni acustiche

Nulla da segnalare a tal riguardo rispetto a quanto già riportato nelle relazioni degli anni precedenti.

2.8 Gestione rifiuti

Da una verifica a campione, soprattutto su quanto riportato in merito ai rifiuti gestiti in quantitativi più rilevanti, non sono emerse criticità

2.9 Gestione impianto

Relativamente agli indicatori di prestazione non si rilevano variazioni significative.

3. Attività di controllo con campionamento svolte da ARPAL

Per l'anno 2019 erano previste attività di campionamento e/o assistenza agli autocontrolli a carico di ARPAL relativamente alle emissioni E1 ed E2 che non sono stati eseguiti per motivi tecnici.

4. Osservazioni e conclusioni

Relativamente agli esiti dei controlli e degli autocontrolli, sulla base di quanto agli atti della scrivente struttura e di quanto sopra evidenziato, si ritiene che per l'anno 2019 la Società abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e abbia adempiuto con le frequenze previste ai controlli a proprio carico, e abbia rispettato le condizioni dell'AIA.

Si precisa che il controllo ARPAL di cui alla presente esula da quanto non direttamente previsto a carico dell'Agenzia stessa al punto 10 dell'Allegato E all'AIA, o in altre parti del summenzionato documento ed in quelli successivamente emessi a modifica e/o integrazione.

Il Direttore del Dipartimento

(dott. ing. Riccardo Sartori)

Firmato digitalmente da
RICCARDO SARTORI
O = ARPAL
C = IT

Estensori: Riccardo Ghigliazza, Simona Reynero, Ruggero Bersi

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore AIA e Grandi Rischi
Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. +3901064371- Fax +390106437441
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
ippc.ge@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001