SCHEDA ANALISI INTERVENTI

Titolo progetto	**S879 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per "Intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana" nel Comune di Bolano (SP).**
Presenza di ZSC	NO
Presenza di ZPS	NO
Presenza della relazione di incidenza	NO

Osservazioni

Gli interventi previsti per la messa in sicurezza del canale Villa nel Comune di Bolano (SP), per circa 1,3 km del suo corso, riguardano varie tipologie di opere, di natura talvolta molto invasiva e permanente nei confronti del canale stesso, come la risagomatura delle sponde, il confinamento del canale entro argini artificiali verticali, la plateazione di alcuni tratti del letto in fondo artificiale ed altri interventi di minore entità.

Per la realizzazione del progetto sono previste opere di cantierizzazione commisurate all'entità di tali interventi.

Si riscontra che il canale Villa, pur attraversando anche aree a diverso grado di urbanizzazione, presenta nel tratto di interesse, anche zone in stato di buona naturalità.

Il "Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità" della Regione Liguria, nella precedente fase di verifica documentale, ha formulato una richiesta di integrazioni, riguardanti approfondimenti naturalistici ai sensi dell'all. IV-bis del D.lgs 152/06. Tali approfondimenti venivano indicati come "*un'analisi speditiva dei luoghi interessati dal progetto atte a rilevare lo stato attuale dei luoghi e a identificare con precisione come risulterà caratterizzata la sistemazione dell'alveo al termine degli interventi, con particolare attenzione alla fauna e alla vegetazione*."

Lo scrivente ufficio, concordando con le pregresse richieste della Regione Liguria, rileva l'assenza di riscontri ad esse riferiti, nel materiale integrativo fornito.

Dall'analisi della documentazione, infatti, non risultano ulteriori dettagli in merito alla fauna, alla vegetazione ed agli habitat presenti presso le aree interessate dai lavori. Mancano di conseguenza anche le indicazioni sugli accorgimenti da mettere in atto per mitigare gli impatti in fase di cantiere e a regime dell'opera, volte alla tutela degli elementi di biodiversità eventualmente rilevati, in particolare dell'ittiofauna.

In assenza dei suddetti elementi non è possibile formulare una corretta valutazione dell'opera.

Il Dirigente
Dott.ssa Daniela CARACCIOLO

Firmato digitalmente da
Daniela Caracciolo
CN = Daniela Caracciolo
O = ARPAL
C = IT

Direzione Scientifica – UO PST
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437350/351 fax +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001