Tommaso Buschiazzo
N = Buschiazzo Tommaso
= Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
= IT

EVOLUZIONE DEGLI INDIZI DI INSTABILITA'

SITO (A) – LESIONE MURO VIA DUCA D'AOSTA (Google Street)


07/2009


09/2011


06/2012


07/2014


07/2015


10/2017


08/2018


06/2019


07/2021

SITO (B) – PARCHEGGIO HOTEL MONTECARLO


05/2019


11/2019


02/2020


03/2022

SITO (C) – PISTA CICLABILE SLARGO VICINO BAR LA VESCA


05/2019


11/2019


02/2020


FOTO 03/2022

SITO (D) – PISTA CICLABILE LATO MONTE


01/2019


11/2019


03/2022

SITO (E) – PISTA CICLABILE LATO DI VALLE


11/2019


02/2020


03/2022

SITO (F) – EROSIONE ED INSTABILITA' SCARPATA A MARE










CARTA DEGLI INDIZI DI INSTABILITÀ
scala 1:500



LEGENDA

- Frana attiva (1): area di piede della paleofrana con evidenti indizi visivi e dati strumentali di movimento
- Frana attiva (2): area di piede della paleofrana con indizi di movimento meno marcati rispetto alla (1)
- Aree di ricarica o rifacimento del manto stradale a seguito di cedimento/abbassamento e lesionamento della correggiata
- Aree di rifacimento della pavimentazione della pista ciclabile in seguito al danneggiamento della stessa (dissesti anno 2010)
- Limite area in frana
- Distacco della pavimentazione stradale dal cordolo alla base del muro
- Lesione pavimentazione
- Rottura muri/cordoli
- Rottura tubo fognatura
- Avvallamento stradale
- Distacco superficiale
- Segni di erosione
- Ciglio di distacco e ribasso della zolla a valle
- Affioramento di roccia tettonizzata e molto alterato, con consistenza da semilitoide a terrigena
- Erosione marina della scarpata
- Foro a distruzione attrezzato con tubo inclinometrico (2019)
- Foro a distruzione attrezzato con tubo piezometrico (2019)
- Sondaggio a carotaggio continuo (2010)
- Punto di vista fotografico

COMUNE DI SANREMO
Provincia di Imperia



INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA "SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' LA VESCA - PISTA CICLABILE - BIVIO S.S. 1 AURELIA KM 667+800 - POGGIO" NEL COMUNE DI SANREMO (IM)

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Elaborato
CARTA DEGLI INDIZI DI INSTABILITA'

n. Elaborato
G6

Consulente geologo:
Dott. Geol. Mauro ENOTARPI
Via De Sonnaz 69 - 18100 Imperia (IM)
e-mail : ingeoenotarpi@gmail.com
Tel. 0183/297585

Scala 1:500

Data 4 aprile 2022

Rev.