EVOLUZIONE DEGLI INDIZI DI INSTABILITA'

SITO (A) – LESIONE MURO VIA DUCA D'AOSTA (Google Street)


07/2009

09/2011

06/2012

07/2014


07/2015


10/2017

08/2018

06/2019

07/2021

SITO (B) – PARCHEGGIO HOTEL MONTECARLO


05/2019

11/2019

02/2020

03/2022

SITO (C) – PISTA CICLABILE SLARGO VICINO BAR LA VESCA

05/2019

11/2019

02/2020

FOTO 03/2022

SITO (D) – PISTA CICLABILE LATO MONTE

01/2019

11/2019

03/2022

SITO (E) – PISTA CICLABILE LATO DI VALLE


11/2019

02/2020

03/2022

SITO (F) – EROSIONE ED INSTABILITA' SCARPATA A MARE

CARTA DEGLI INDIZI DI INSTABILITÀ
scala 1:500



LEGENDA

- Frana attiva (1): area di piede della paleofrana con evidenti indizi visivi e dati strumentali di movimento
- Frana attiva (2): area di piede della paleofrana con indizi di movimento meno marcati rispetto alla (1)
- Aree di ricarico e rifacimento del manto stradale a seguito di cedimento/abbassamento e lesionamento della correggiata
- Aree di rifacimento della pavimentazione della pista ciclabile in seguito al danneggiamento della stessa (dissesti anno 2010)
- Limite area in frana
- Distacco della pavimentazione stradale dal cordolo alla base del muro
- Lesione pavimentazione
- Rottura muri/cordoli
- Rottura tubo fognatura
- Avvallamento stradale
- Distacco superficiale
- Segni di erosione
- Ciglio di distacco e ribasso della zolla a valle
- Affioramento di roccia tettonizzata e molto alterato, con consistenza da semilitoide a terrigena
- Erosione marina della scarpata
- Foro a distruzione attrezzato con tubo inclinometrico (2019)
- Foro a distruzione attrezzato con tubo piezometrico (2019)
- Sondaggio a carotaggio continuo (2010)
- Punto di vista fotografico

COMUNE DI SANREMO
Provincia di Imperia

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA "SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' LA VESCA - PISTA CICLABILE - BIVIO S.S. 1 AURELIA KM 667+800 - POGGIO" NEL COMUNE DI SANREMO (IM) CONSISTENTE IN UN TRATTO DI SCOGLIERA A MARE: LOTTO N. 2

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato
CARTA DEGLI INDIZI DI INSTABILITA'

n. Elaborato
G6

Consulente geologo:
Dott. Geol. Mauro ENOTARPI
Via De Sonnaz 69 - 18038 Ventimiglia (IM)
e-mail : ingeoenotarpi@gmail.com
Tel. 0183/297585

Firmato digitalmente da: ENOTARPI MAURO
Data: 16/09/2022 17:34
Numero Certificato: 20115626
Valido dal 24/09/2020 al 24/09/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Scala 1:500

Data 16 settembre 2022

Rev.