SCHEDA ANALISI PIANI E PROGETTI

Tipologia intervento	**S978 – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato "Sistemazione idraulica del tratto vallivo del Rio Finale - Comuni di Celle e Varazze". Verifica ottemperanza condizioni ambientali contenute nel DD n. 1585 del 04/03/2024.**
Presenza di ZSC	NO
Presenza di ZPS	NO
Presenza di altri elementi della RER (Rete Ecologica Regionale)	NO
Presenza della relazione di incidenza	NO

Lo Scrivente Ufficio, a seguito della richiesta di contributo pervenuta da Regione Liguria ed acquisita con prot. Arpal n. 8457 del 21.03.2024 riguardo la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali del decreto dirigenziale 1585 del 04/03/2024 per l'intervento in oggetto, esaminata la documentazione appositamente fornita dal proponente, valuta l'ottemperanza ai punti di competenza come di seguito rappresentato.

Condizione ambientale a): Le modalità attuative indicate sono idonee al conseguimento del rinverdimento della scogliera tuttavia il piano di monitoraggio proposto risulta non adeguato a garantire il successo di tale rinverdimento per i seguenti motivi:

- il piano di monitoraggio viene definito "annuale" (la condizione ambientale lo richiedeva espressamente biennale) senza peraltro specificare la cadenza delle verifiche, dettaglio questo che influisce sull'efficacia delle stesse. Infatti, le verifiche dovrebbero avere una frequenza tale da consentire di cogliere l'insorgenza di eventuali problemi nell'attecchimento della vegetazione ed essere previste almeno per i primi due anni post intervento;
- viene previsto un controllo nei confronti delle specie invasive, ma viene esclusa la possibilità di rimpiazzo delle fallanze in virtù di una prevista densità ridondante di piantumazione (peraltro non ben specificata, in termini comparativi, con una invece non ridondante), in modo da assorbire detta percentuale statistica di mancato attecchimento delle talee. Tale approccio non fornisce alcuna garanzia di successo degli interventi di rinverdimento, che all'atto pratico, in caso di problemi imprevisti di qualsivoglia entità, non sarebbero sottoposti ad alcun tipo di intervento riparativo.

La Condizione a) non risulta quindi ottemperata in assenza di un adeguato piano di monitoraggio che presenti adeguate frequenze di verifica, piani di manutenzione ed intervento (ripristino delle fallanze) in caso di mancati attecchimenti o essicazioni (con particolare riferimento alla stagione estiva).

La Dirigente Responsabile
Settore Biodiversità e Progettazione UE

Dott.ssa Daniela CARACCIOLO

Firmato digitalmente da
Daniela Caracciolo
CN = Daniela Caracciolo
O = ARPAL
C = IT

Direzione Scientifica – Settore Biodiversità e Progettazione UE
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107