# ***FOTO ALLEGATE***

***(Sopralluoghi settembre-ottobre 2007)***

Foto n° 1. Veduta del sito dalla sommità del versante destro, nella porzione immediatamente sottostante i piloni autostradali



Foto n° 2. Veduta del sito dalla sua sommità, alla base di un pilone dell'autostrada, lungo il versante orografico destro del Rio Bevitore: è visibile lo scenario della vegetazione arboreo-arbustiva di macchia, contrapposta alla vegetazione color verde-argentato tipica dell'uliveto e, sullo sfondo, decisamente fuori dall'area interessata, le colline con gli insediamenti di serre, le colture e le aree edificate di S. Stefano al Mare e Terzorio.



Foto n° 3.Veduta dall'alto del sito, scattata dal versante orografico sinistro, al margine dell'area di servizio autostradale "Conioli". La zona interessata è in profondità, lungo l'impluvio. Le colture agrarie sotto ombreggio, che si vedono in alto a destra, non sono pressochè interessate, invece, dall'intervento.



Foto n° 4. Veduta del sito dal basso, accedendovi dal sentiero inferiore, in prossimità di una passerella in legno. Le condizioni di maggior umidità e di scarsa luminosità in corrispondenza del rio, favoriscono l'affermazione di piante tendenzialmente più "sciafile", tipiche di vegetazione riparia e degli Orno-ostrieti (associazioni vegetali caratterizzate dalla presenza di carpino nero ed orniello).




Foto n° 5. E' evidente l'alveo del rio in secca, ostruito da materiale eroso e franato (sponde erose, tratti di muretti a secco crollati, alberi ed arbusti cresciuti al suo interno, ecc. )



Foto n° 6. Risalendo il letto del rio si incontrano tronchi di piante inclinate, ammassi di edera ed altra vegetazione frammista ai massi



Foto n° 7. Più in alto ancora si notano tronchi d'albero di piante morte o decisamente deperienti che, insieme ai massi ed altri detriti erosi o trasportati dal rio, potrebbero creare seri problemi in caso di piena, dopo la lunga siccità estiva. La risistemazione idraulico-forestale del rio assume dunque primaria importanza.



*(Sopralluoghi marzo 2009)*

Foto n° 8. Porzione aggiuntiva del sito, a monte dei piloni autostradali (marzo 2009): l'impluvio è caratterizzato ancora da uliveto sul versante destro, in parte abbandonato a fondo valle, vegetazione riparia con nuclei isolati di canne lungo il rio e formazione a sclerofille sempreverdi lungo la sinistra orografica del vallone.



Foto n° 9. Risalendo il versante destro della porzione aggiuntiva, immediatamente a ridosso delle pile autostradali, si ritrovano fasce terrazzate ad ulivo, in parte ancora ben conservate, con la coltura in atto (marzo 2009).



Foto n° 10. Più in alto ancora della porzione aggiuntiva, in direzione nord-est, si nota uno strato disomogeneo di vegetazione arboreo-arbustiva a predominanza di rovi e rampicanti, che ricoprono detriti lungo il vallone (marzo 2009). E' presente un basso grado di occupazione del biospazio, come è stato evidenziato nella ***Caratterizzazione dell'ecosistema*** (paragrafo 4.2).



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DOTT. GIANNI SCIANDINI N. 62
IMPERIA