WWF Savona
Indirizzo:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807472
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 195 ep

Savona, lì 19/11/2014

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PIANI DI BACINO E LAVORI IDRAULICI

E p.c.
AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO PROVINCIALE DI SAVONA

OGGETTO: VIA regionale. Pratica n. 330B. Realizzazione impianto miniidroelettrico sul T. Teiro in Comune di Varazze della potenza di 714 kWp e derivazione 400 l/s in condotta di lunghezza 3,2 km. Richiesta di sospensione.

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare una richiesta di sospensione dell'iter viste le problematiche indicate nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Savona

Il Responsabile Urbanistica e Tutela del Territorio
Marco Piombo



Lo scopo finale del WWF Savona è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
Associazione WWF Savona
via dei Mille 4 17100 Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle Entrate n. 2388

Iscrizione al registro reg. della Regione Liguria delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Dirigente n. 335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Dlgs. 460/1997.

100% recycled paper


WWF for a living planet®

OSSERVAZIONI

Premesso che

Nei giorni scorsi causa eventi meteo si sono verificati alcuni smottamenti nelle aree oggetto del presente progetto.
Come già segnalato in precedenza al Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria durante l'iter in corso, la scrivente Associazione evidenzia alcune aree interessate dal progetto, ricadenti o in adiacenza a diversi movimenti franosi avvenuti di recente od in passato, esponendo che eventuali ulteriori escavazioni ne potrebbero compromettere ulteriormente la stabilità con il rischio di ulteriori pericoli di distacco dei versanti.

A fronte di quanto recentemente avvenuto, nel dettaglio, si segnala quanto:



Estratto cartografico relativo al progetto presentato che ritrae la presa sul torrente Teiro nei pressi di via oltre acqua, strada SP57.

Si segnala la presenza di una vasta area di versante orografico sinistro del Teiro, interessata da un movimento franoso avvenuto negli anni 2005-2006 (segnalato dalla scrivente all'allora competente comunità Montana del giovo)

Questo movimento franoso viene parzialmente descritto nel progetto:
"Opera di presa sul torrente Teiro
L'erosione ha generato un ciglio di distacco con contestuale caduta di alcuni esemplari di vegetazione arborea".



fonte http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/

estratto orto fotografico ritraente le
Aree a pericolosità di frana

elevata

Piano di bacino stralcio del T. Teiro. Classificazione geomorfologica: l'opera di presa ricade in area PG3B – suscettività al dissesto alta, la condotta attraversa aree a diversa suscettività al dissesto: media e alta rispettivamente PG2 e PG3B,

Identificativo	15629
Grado di pericolosità	elevata
Fonte dati	Provincia di Savona, novembre 2006

Nella cartografia relativa alle aree a suscettività al dissesto non viene riportato un sito oggetto di movimento franoso che ha interessato il versante idrografico sinistro citato nel progetto.


Si segnala inoltre che da alcuni giorni una grossa frana ha interessato il versante idrografico destro interessando un tratto di sede stradale della Provinciale SP 57 - Varazze Casanova Alpicella Stella S.Martino. Inoltre sono in corso forti erosioni del suolo in un tratto di ex sentiero interessato dal progetto in questione. I segni del dissesto in atto sono visibili dalla documentazione sotto riportata.



Foto ritraente il percorso ostruito ed in forte erosione, adiacente al ponte stradale di attraversamento del Torrente Teiro della strada provinciale, dove dovrebbero essere effettuati i lavori e posa in opera delle tubazioni. Si segnala che a pochi metri è in atto un movimento franoso qui sotto illustrato.




Particolare del grosso movimento franoso che ha interessato la strada provinciale SP 57 - Varazze Casanova Alpicella Stella S.Martino. (ora chiusa al transito) e che ha reso inagibile anche la strada sterrata a monte che conduce ai Prati di Polzemola.



Movimento franoso in atto che ha interessato la completa chiusura del tratto di strada provinciale SP 57.

<u>Si osserva come le aree interessate dai lavori e dalle prese di captazione ricadano all'interno di in aree a pericolosita' di frana elevata e comunque con movimenti franosi in atto</u>



Si evidenzia come l'area di frana censita in realtà sia molto più ampia difatti sale a monte in prossimità del borgo abitativo.




Particolare fotografico del 18-11-2014 ritraente l'area interessata dal movimento franoso di cui non è stato effettuato nessun intervento di ripristino o messa in sicurezza del versante, né indicato nella cartografia del piano di bacino come area a suscettività al dissesto.




Particolare fotografico del 16-10-2006 ritraente l'area interessata dal movimento franoso segnalato allora dalla scrivente Associazione alla competente Comunità Montana del Giovo.



Particolare fotografico del 16-10-2006 ritraente l'area interessata dal movimento franoso con caduta di piante e terreno all'interno del Torrente, segnalato allora dalla scrivente Associazione alla competente Comunità Montana del Giovo




Estratto cartografico relativo al progetto presentato che ritrae la condotta lungo la strada provinciale Alpicella-Pero nelle loc. Runcu-Cadello.
In questa zona si segnala la presenza di un movimento franoso che ha interessato una scarpata sottostante la stessa sede stradale della provinciale.



Particolare fotografico ritraente la segnaletica posta lungo la provinciale per pericolo di smottamenti della sede stradale.



Particolare fotografico ritraente lo smottamento avvenuto nella parte sottostarne la strada provinciale



fonte http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/

Piano di bacino stralcio del T. Teiro. Classificazione geomorfologica: la tubazione ricade in area a suscettività al dissesto MOLTO ALTA.

Aree a suscettiva al dissesto molto alta che interessano l'area oggetto delle tubazioni e dei movimenti franosi avvenuti.

In conclusione.

A fronte degli ulteriori elementi di criticità segnalati, si chiede di sospendere l'iter di V.I.A. al fine di verificare nel dettaglio anche le conseguenze che la realizzazione di tali opere comporterebbero dal punto di vista idrogeologico, su un territorio già martoriato da movimenti franosi.