

Foto 7:detriti prima della immissione nello scolmatore



Foto 8:parziale pulizia del tratto di raccordo da impermeabilizzare