




Piezometro P1 a monte della Discarica

DISCARICA DI CALCINARA
Regione Liguria
Provincia di Genova
Comune di Uscio
Località Calcinara

Informazioni:
Piezometro installato sul piazzale a monte della discarica.
Vi si accede dall'ingresso principale ed è posizionato al centro dello stesso.

COORDINATE GAUSS - BOAGA
Nord : 4.917.591
Est : 1.510.796

PARAMETRI CHIMICI MISURATI AI SENSI DELLA TABELLA 2 DEL D.LGS. 152/2006



