
Piezometro P6 a valle della Discarica



DISCARICA DI CALCINARA
Regione Liguria
Provincia di Genova
Comune di Uscio
Località Calcinara

Informazioni:
Piezometro installato al termine della pista di accesso e manutenzione della discarica.
Vi si accede percorrendo la sopra citata pista in corrispondenza delle vasche al piede della discarica.



COORDINATE GAUSS - BOAGA
Nord : 4.917.906
Est : 1.510.938

PARAMETRI CHIMICI MISURATI AI SENSI DELLA TABELLA 2 DEL D.LGS. 152/2006



