SCHEDA ANALISI PIANI E PROGETTI

Tipologia intervento	**S1002 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto "S.P. 97 delle Salse "Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Bavera al km 29+900"" Proponente: PROVINCIA DI IMPERIA. Verifica adeguatezza e completezza documentale ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006.**

Presenza di ZSC	SI
Presenza di ZPS	NO
Presenza di altri elementi della RER (Rete Ecologica Regionale)	NO
Presenza della relazione di incidenza	NO

Descrizione del progetto

La documentazione analizzata è relativa al progetto di ricostruzione del ponte sul Rio Bavera, sulla S.P. 97 delle Salse al Km 29 + 900.

Le opere da realizzarsi sono le seguenti:

- rimozione del materiale alluvionale depositato nell'alveo del rio Bavera, al fine di ripristinare la sezione d'alveo prevalentemente verso la destra idrografica nel territorio ligure con movimentazione dello stesso ad imbottimento della sponda idrografica destra in erosione nel territorio piemontese;
- rifacimento del ponte stradale di attraversamento del rio Bavera che congiunge le due Regioni con una struttura in acciaio Cor-Ten, costituito da un'unica campata con soletta in calcestruzzo, lungo 28 metri e largo 7 metri. La costruzione prevede fondazioni profonde per garantire la stabilità strutturale e la resistenza a eventi meteorologici estremi. Il ponte verrà assemblato sul posto in quanto non è possibile costruirlo in stabilimento e trasportarlo in loco in quanto la viabilità che porta al cantiere non permette il passaggio di mezzi di grandi dimensioni.

Direzione Scientifica – Settore

Biodiversità e Progettazione UE

Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 010 64371

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it


C.F. e P.IVA 01305930107

Analisi degli strumenti conoscitivi regionali (Carta della Biodiversità)

Il lato ligure dell'area oggetto di intervento è compreso all'interno della ZSC IT1314610 Monte Saccarello – Monte Frontè. In base al Piano Integrato del Parco delle Alpi Liguri, l'area della ZSC interessata dai lavori è caratterizzata dall'habitat 9420 - Boschi montani e subalpini di larice.

Il database regionale dell'Osservatorio della Biodiversità Ligure evidenzia, nell'area, numerose segnalazioni per specie riferibili all'avifauna, all'entomofauna, alla flora ed alle specie aliene invasive (*Vespa velutina*).

A circa 250 m dall'area di cantiere, infine, è riportata la presenza di un habitat puntiforme 7220 - Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion).



Osservazioni

La documentazione progettuale, in particolare lo Studio Preliminare Ambientale e la Relazione Forestale, necessita di approfondimenti in relazione alle particolarità ed alle esigenze conservazionistiche della parte ligure. Se la ZSC Monte Saccarello - Monte Frontè è correttamente individuata, non si rilevano riferimenti all'habitat Natura 2000 "9420" che caratterizza la parte meridionale dell'area di cantiere.

Direzione Scientifica – Settore

Biodiversità e Progettazione UE

Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 010 64371

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Sebbene buona parte del cantiere sia previsto in territorio piemontese, non sono approfonditi i possibili impatti sugli ecosistemi fluviali, sia in relazione alla disposizione del cantiere, delle vie d'accesso e delle strutture/aree accessorie, sia in relazione alla fauna tipica di tale ecosistema, a maggior ragione se si prevede di rimuovere materiale incoerente dall'alveo o di prelevare esemplari di salice, per la piantumazione, in aree limitrofe.

Non si rileva, infine, un piano di monitoraggio ed eventuale gestione/eradicazione delle specie aliene invasive vegetali il cui controllo, dato il contesto di particolare pregio, assume importanza strategica. Le fasi di movimentazione materiali e terreni, se non adeguatamente controllata (pulizia mezzi, stoccaggio materiali, ecc.) è particolarmente critica in tal senso.

Conclusioni

Dati i possibili impatti, diretti e indiretti, nei confronti della ZSC IT1314610 Monte Saccarello – Monte Frontè, si ritiene necessario che venga attivata la procedura della Valutazione d'Incidenza presso l'Ente gestore, predisponendo l'apposito format del proponente ex DGR 1137/2022 nel quale, anche attraverso l'indicazione di specifiche condizioni d'obbligo, potranno essere approfonditi gli aspetti cantieristici probabilmente incidenti sulla naturalità dell'area, il cronoprogramma dei lavori, che dovrà essere impostato in modo da non creare detrimento nei confronti della fauna presente, la gestione delle specie aliene invasive e le modalità operative ed organizzative del cantiere (compresa la gestione dei mezzi, deviazioni del flusso idrico, ecc.), eventualmente procedendo con una Valutazione Appropriata in caso di ulteriore necessità di approfondimenti.

In tale occasione, dovranno essere approfonditi alcuni aspetti relativi alle mitigazioni proposte, tra cui il prelievo di esemplari di *Salix sp*. in prossimità del sito (sono necessari dettagli su luogo ed entità del prelievo).

La Dirigente Responsabile del
Settore Biodiversità e Progettazione UE

Dott.ssa Daniela CARACCIOLO

Daniela Caracciolo
ARPAL
Dirigente
10.07.2024 23:41:23
GMT+01:00

Estensore del provvedimento: Stefano Ferretti

Direzione Scientifica – Settore

Biodiversità e Progettazione UE

Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 010 64371

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001