


SEZIONE S5 foce torrente Merula




SEZIONE S6 torrente Merula




SEZIONE S7 torrente Merula




SEZIONE S8 torrente Merula




SEZIONE S9 torrente Merula



SEZIONE S10 torrente Merula



SEZIONE S11 torrente Merula



Legenda

- Opere in demolizione
- Opere in costruzione
- Carico totale Q 200 anni
- Tirante portata Q 500 anni
- Tirante portata Q 200 anni
- Tirante portata Q 50 anni
- Linea fascia inedificabilità assoluta pari a 10 m
- Limite demaniale

Studio Tecnico TRG
Via Cristoforo Colombo 19 - 17031 Albenga (SV)
Cell. 347 4744580 - 329 1581809
P.I. 01104 270 0239 - C.F. 90 0540 090
Email: info@studiotecnicotrg.it
PEC: trg.ingegneria@legalmail.it

COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)

Nome progetto

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA
DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE MERULA

Numero tavola: V8

Nome documento: Sezioni di raffronto

Redatto da

Ing. Civile Ambientale iunior Fabio Ravera

Elaborazioni grafiche: Geom. Anna Ciccone

Rilievi: Studio Geom. Vellizone - Andora

Proponente

Blue SGR S.p.A. in nome e per conto del Fondo Andora Mare
Vicolo Santa Maria alla Porta, n. 1
20123 - Milano (MI)
P.IVA e C.F.:10219881009

Spazio per annotazioni ente

CODICE FILE	CODICE ELAB.	REVISIONE	SCALA:
V8_SEZ_RAFFRONTO_VIA.DWG	VABLSZR08OR	X	1:200

REV.	DESCRIZIONE	DATA
	Emissione	29 aprile 2025
1		
2		