PROSPEZIONI SISMICHE


SEZIONE SISMOTOMOGRAFICA

Legenda


- Geofoni G1-G24
- Punti di energizzazione

Livello A : copertura detritico colluviale passante in profondità al alterazione del substrato roccioso (Vp < 750 m/s)

Livello B : substrato roccioso fratturato e a basso grado di alterazione passante in profondità alla roccia sana (Vp comprese tra 750 e 1800 m/s roccia sana Vp> 1800 m/s)



Dromocrone



Committente:Tersia S.r.l .

Lavoro:Realizzazione di fattoria eolica nel Comune di Altare (SV)

Oggetto: elaborati tomografia sismica a rifrazione SS1 - dromocrone e sezione sismostratigrafica

Dott. Geol. Luana Isella
Dottorato di ricerca in Geofisica
P.zza S. Francesco 5/9
17011 Albisola Superiore (SV)
cell. 3394744326 email: luana.isella@email.it
Part.I.V.A. 01350550099-Cod. Fisc. SLLLNU76E49E632G

Data: Giugno 2008
Commessa : 08/08
Scale varie

SEZIONE SISMOTOMOGRAFICA

Legenda


▼ Geofoni G1-G24

◆ Punti di energizzazione


Livello A : (Vp < 750 m/s) coltre eluvio colluviale

Livello B : substrato roccioso fratturato e a basso grado di alterazione (Vp comprese tra 750 e 1800 m/s)

Livello C : substrato roccioso compatto (Vp> 1800 m/s)



Dromocrone



Committente:Tersia S.r.l .

Lavoro:Realizzazione di fattoria eolica nel Comune di Altare (SV)

Oggetto: elaborati tomografia sismica a rifrazione Ss3 - dromocrone e sezione sismostratigrafica

Dott. Geol. Luana Isella
Dottorato di ricerca in Geofisica
P.zza S. Francesco 5/9
17011 Albisola Superiore (SV)
cell. 3394744326 email: luana.isella@email.it
Part.I.V.A. 01350550099-Cod. Fisc. SLLLNU76E49E632G

Data: Giugno 2008
Commessa : 08/08
Scale varie