SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE
VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241 e-mail: sgllabo@alice.it

SERVIZI GEOTECNICI LIGURI

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 22/04/2011

Certificato n° 1303

ANALISI GRANULOMETRICA


Committente: G.H.V. S.r.l.
Cantiere: Ex colonie
Località: Celle Ligure (SV)
Verbale di accettazione n°: 51
Data verbale: 19/04/11
Note:

Sondaggio:
Campione: CT2
Profondità: Sup.
Data esecuzione prova: 19-21/04/2011
Specifica di prova: ASTM D421-93/D422-90
Rep: 11/55

Analisi con setacci — **Terreno analizzato M (gr) = 645.11**

Setacci ASTM N°	Apertura maglie (mm)	Massa terreno trattenuto (gr)	Parziale dei trattenuti %	Totale dei trattenuti %	Totale dei passanti %
3"	**76.2**	0.00	0.00	0.00	100.00
2"	**50.8**	0.00	0.00	0.00	100.00
1" 1/2	**38.1**	64.91	10.06	10.06	89.94
1"	**25.4**	136.84	21.21	31.27	68.73
3/4"	**19.10**	40.77	6.32	37.59	62.41
1/2"	**12.70**	72.38	11.22	48.81	51.19
3/8"	**9.52**	17.67	2.74	51.55	48.45
4	**4.76**	56.98	8.83	60.39	39.61
10	**2.00**	48.92	7.58	67.97	32.03
40	**0.42**	69.12	10.71	78.68	21.32
80	**0.177**	57.85	8.97	87.65	12.35
200	**0.074**	13.22	2.05	79.64	10.30
Fondo		66.45			

Classificazione		**D (60%) =**	**% ghiaia**	**% sabbia**	**% limo/argilla**
USCS	**CNR-UNI**	**D (10%) =**	**60.39**	**29.31**	**10.30**
		U =			



Lo Sperimentatore

Il Direttore di laboratorio