SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE
VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241 e-mail: sgllabo@alice.it

SERVIZI GEOTECNICI LIGURI

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 22/04/2011

ANALISI GRANULOMETRICA

Certificato n° 1304


Committente: G.H.V. S.r.l.
Cantiere: Ex colonie
Località: Celle Ligure (SV)
Verbale di accettazione n°: 51
Data verbale: 19/04/11
Note:

Sondaggio:
Campione: CT3
Profondità: Sup.
Data esecuzione prova: 19-21/04/2011
Specifica di prova: ASTM D421-93/D422-90
Rep: 11/55

Analisi con setacci — **Terreno analizzato M (gr) = 587.24**

Setacci ASTM N°	Apertura maglie (mm)	Massa terreno trattenuto (gr)	Parziale dei trattenuti %	Totale dei trattenuti %	Totale dei passanti %
3"	**76.2**	0.00	0.00	0.00	100.00
2"	**50.8**	0.00	0.00	0.00	100.00
1" 1/2	**38.1**	122.28	20.82	20.82	79.18
1"	**25.4**	57.14	9.73	30.55	69.45
3/4"	**19.10**	63.69	10.85	41.40	58.60
1/2"	**12.70**	32.80	5.59	46.98	53.02
3/8"	**9.52**	19.07	3.25	50.23	49.77
4	**4.76**	62.18	10.59	60.82	39.18
10	**2.00**	47.53	8.09	68.91	31.09
40	**0.42**	74.02	12.60	81.52	18.48
80	**0.177**	26.08	4.44	85.96	14.04
200	**0.074**	17.18	2.93	68.06	11.11
Fondo		65.27			

Classificazione		**D (60%) =**	**% ghiaia**	**% sabbia**	**% limo/argilla**
USCS	**CNR-UNI**	**D (10%) =**	**60.82**	**28.07**	**11.11**
		U =			



Lo Sperimentatore

Il Direttore di laboratorio