SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE
VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241 e-mail: sgllabo@alice.it

SERVIZI GEOTECNICI LIGURI

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n°868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione di su terreni e rocce ai sensi del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001

ANALISI GRANULOMETRICA


Data emissione: 22/04/2011

Certificato n°: 1305

Committente: G.H.V. srl	**Sondaggio**
Cantiere: Ex colonie	**Campione: CT4**
Località: Celle Ligure (SV)	**Profondità: Sup.**
Verbale di accettazione n°: 51	**Data esecuzione prova: 24-21/04/2011**
Data verbale: 19/04/2011	**Specifica di prova: ASTM D421-93/D422-90**
Note:	**Rep: 11/51**

Analisi con setacci		**Terreno analizzato M (gr) =**	**527,05**		
Setacci ASTM N°	Apertura maglie (mm)	Massa terreno trattenuto (gr)	Parziale dei trattenuti %	Totale dei trattenuti %	Totale dei passanti %
3"	**76,2**	0,00	0,00	0,00	100,00
2"	**50,8**	0,00	0,00	0,00	100,00
1" 1/2	**38,1**	0,00	0,00	0,00	100,00
1"	**25,4**	128,90	24,46	24,46	75,54
3/4"	**19,10**	41,78	7,93	32,38	67,62
1/2"	**12,70**	23,68	4,49	36,88	63,12
3/8"	**9,52**	18,69	3,55	40,42	59,58
4	**4,76**	32,56	6,18	46,60	53,40
10	**2,00**	55,90	10,61	57,21	42,79
40	**0,42**	78,48	14,89	72,10	27,90
80	**0,177**	33,56	6,37	78,47	21,53
200	**0,074**	35,47	6,73	85,19	14,81
Fondo		78,03			

Classificazione		**D (60%) =**	**% ghiaia**	**% sabbia**	**% limo/argilla**
USCS	**CNR-UNI**	**D (10%) =**	**46,60**	**38,59**	**14,81**
GM-GC		**U =**			



Lo Sperimentatore

Il Direttore di laboratorio