
DATI RILIEVO GEOSTRUTTURALE (Software: RocScience_Dips 5.106) -

CAVA «CUGNASSO» - LOCALITA' ORERO



ZONA A - orientazione fronti all'entrata galleria - 220/80 circa

Fc - 55/25

G1 - 199/79

G2 - 337/70

Sf - 125/33

Proiezione stereografica delle principali famiglie di discontinuità presenti nell'area di cava, rispetto ai fronti di sbancamento presenti nella Zona A.

ZONA B1 - orientazione fronti nella camera di coltivazione - 188/80 circa


Fc - 55/25

G1 - 199/79

G2 - 337/70

Sf - 125/33

Proiezione stereografica delle principali famiglie di discontinuità presenti nell'area di cava, rispetto ai fronti di sbancamento settentrionale e meridionale presenti nella camera di coltivazione a progetto - Zona B1.



Geol. Eugenio Poggi
Corso Sardegna, 40a/6
16142 - Genova


Geol. Roberto De Ferrari
Via De Gasperi, 43
16047 - Moconesi (GE)

Analisi dei possibili cinematismi di distacco per intersezione delle discontinuità sui fronti di cava

Novembre 2012

DATI RILIEVO GEOSTRUTTURALE (Software: RocScience_Dips 5.106) -

CAVA «CUGNASSO» - LOCALITA' ORERO



ZONA B2 - orientazione fronte nella camera di coltivazione - 100/80 circa


Fc - 55/25

G1 - 199/79

G2 - 337/70

Sf - 125/33

Proiezione stereografica delle principali famiglie di discontinuità presenti nell'area di cava, rispetto al fronte di sbancamento occidentale presente nella camera di coltivazione a progetto - Zona B2.



ZONA B3 - orientazione fronte nella camera di coltivazione - 260/80 circa

Fc - 55/25

G1 - 199/79

G2 - 337/70

Sf - 125/33

Proiezione stereografica delle principali famiglie di discontinuità presenti nell'area di cava, rispetto al fronte di sbancamento orientale presente nella camera di coltivazione a progetto - Zona B3.

Geol. Eugenio Poggi
Corso Sardegna, 40a/6
16142 - Genova


Geol. Roberto De Ferrari
Via De Gasperi, 43
16047 - Moconesi (GE)

Analisi dei possibili cinematismi di distacco per intersezione delle discontinuità sui fronti di cava

Novembre 2012

DATI RILIEVO GEOSTRUTTURALE (Software: RocScience_Dips 5.106) -

CAVA «CUGNASSO» - LOCALITA' ORERO



ZONA C - orientazione fronti nella camera di coltivazione - 90/80 circa

Fc - 55/25

G1 - 199/79

G2 - 337/70

Sf - 125/33

Proiezione stereografica delle principali famiglie di discontinuità presenti nell'area di cava, rispetto ai fronti di sbancamento presenti nella Zona C.

ZONA D - orientazione fronti nella camera di coltivazione - 345/80 circa


Fc - 55/25

G1 - 199/79

G2 - 337/70

Sf - 125/33

Proiezione stereografica delle principali famiglie di discontinuità presenti nell'area di cava, rispetto ai fronti di sbancamento presenti nella Zona D.



Geol. Eugenio Poggi
Corso Sardegna, 40a/6
16142 - Genova

Geol. Roberto De Ferrari
Via De Gasperi, 43
16047 - Moconesi (GE)

Analisi dei possibili cinematismi di distacco per intersezione delle discontinuità sui fronti di cava

Novembre 2012