


foto n. 2990



2981



foto n. 2979



foto n. 2975



foto n. 2973



foto n. 2972




foto n. 2988



foto n. 2985




foto n. 2983

botola

porzione di canale divelta
zona oggetto d'intervento
di ripristino e consolidamento

muro in pietra

TRATTO DI CANALE OSTRUITO DA VEGETAZIONE

PONTE

FRANA
canale ostruito

FRANA
canale ostruito

115.8

COMUNE DI CASARZA LIGURE (GE)

PROGETTO :

PROGETTO DEFINITIVO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO MINIIDROELETTRICO AD ACQUA FLUENTE SUL TORRENTE BARGONASCO NEL COMUNE DI CASARZA LIGURE (GE)

COMMITTENTE :

IML INDUSTRIA MECCANICA LIGURE
Via G. Farina
Casarza Ligure (GE)

PROGETTISTA:

STUDIO AUGUSTI
Piazza Borgo Pila 40/39
16129 Genova
t. 0102759276 f. 0102531168
e - mail: info@studioaugusti.it

TITOLO :

STATO DI FATTO
RILIEVO CELERIMETRICO IMPIANTO MINIDROELETTRICO AD ACQUA FLUENTE - TORRENTE BARGONASCO STRALCIO 01

DATA DI EMISSIONE	TAVOLA N.	
16.06.2014	03	D
		C
SCALA:	FORMATO	B
1:200	A0	A
		REVISIONI