Firmato digitalmente da
angelo sorice
CN = sorice angelo
O = Collegio dei Geometri di La Spezia/80003720119
C = IT

MARINER SRL
Water Works
S. Bartolomeo, 777/d
19126 LA SPEZIA

MOD.: D44	REV.: 01

VISUAL INSPECTION REPORT

Report **N. 24/14**

Customer: Mitilicoltori Associati

Date: 19/12/2014

Job.: 5634
Sheet 1 of 1


Subject: Realizzazione nuovi vivai per mitilicotura, zona esterna alla Diga Foranea.

OPERATION CONDITIONS

LIGHTING	NATURAL	ARTIFICIAL X		
SWELL	CALM	LIGHT BREEZE X	MODERATE BREEZE	
CAMERA LAMP	POWER: 250 WATT			
CURRENT	NORTH	SOUTH	EST	OVEST
VISIBILITY	BEST	GOOD	SUFFICIENT X	NOT SUFF.

In data odierna i nostri Operatori Tecnici Subacquei, si sono recati nell'area da Voi indicata, con base della larghezza della Vs. attuale concessione fino alla distanza massima di 500 m dalla Diga Foranea, per effettuare una video-ispezione subacquea evidenziando quanto segue:

-il fondale si presenta limaccioso e privo di vegetazione rilevante come Posidonia (vedere immagine sottostante);
-alle condizioni attuali e con il metodo ispettivo richiesto si può dire che, non sono presenti relitti o altri grossi trovanti tali da intralciare le operazioni di realizzazione vivai;



Si allega: DVD

CHECK RESPONSIBLE	OPERATION RESPONSIBLE	CHECHED (Quality Responsible)
Simone Maineri	**Alessio Ugolini**	**LORENZETTI LAURA**