COMUNE DI BORDIGHERA

REGIONE LIGURIA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI AGGIORNAMENTO

del "progetto preliminare Regione Liguria luglio 2001 per la difesa e ripascimento delle spiagge tra Capo Mortola e Capo Sant'Ampelio

STRALCIO PER IL LITORALE DI BORDIGHERA

PARTE PRIMA CONOSCITIVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE SPIAGGE

3

data
Agosto 2019

A	PRIMA STESURA	Luglio 2019
B	SECONDA STESURA	Agosto 2019

PROGETTO:

STUDIO SIRITO
Savona

Ing. Giorgio Sirito
Ing. Roberto Sirito
Geom. Vittorio Sirito

SPIAGGIA DELL’ARZIGLIA




Foto 1-2-3: foto di insieme della Spiaggia dell'Arziglia . In primo piano lo stabilimento balneare "La Capannina" . La spiaggia finisce contro il campo sportivo




Foto 2 - Spiaggia dell'Arziglia: ripresa verso levante dalla verticale del campo sportivo




Foto 3 - Spiaggia dell'Arziglia: ripresa verso ponente dalla verticale della "La Capannina"



Foto 4: estremo di ponente spiaggia della Arziglia in primo piano il campo sportivo e sullo sfondo il porto




Foto 5: in primo piano il campo sportivo e sullo sfondo il porto. Sono evidenti i danni causati dalla mareggiata del 29/30 Ottobre 2019 nello sconvolgimento dei massi della scogliera radente di difesa dell'impianto sportivo, nella completa distruzione della recinzione e nel danneggiamento del sedime del campo sportivo che attualmente è inutilizzabile

CAPO SANT’AMPELIO




Foto 6: vista dal mare del nuovo belvedere di capo San’Ampelio. Si notano in primo piano le formazioni rocciose semiaffioranti. A destra la storica chiesetta di Sant’Ampelio



Foto 7-8: particolare del nuovo belvedere. A sinistra sotto i portici si notano le vetrate demolite dalla mareggiata e attualmente protette da tavolato in legno



Foto 8. Porticato del nuovo belvedere. Si intravede in corrispondenza del primo arco sulla sinistra l'ultima porta. Il resto del porticato è delimitato a monte dal muro di sostegno

DA CAPO SANT'AMPELIO AL RIO RATTACONOIGLI




Foto 9 - cella litorale Sant'Ampelio – secca semiaffiorante Corallo New Paloma: ripresa verso levante dalla verticale dell'isola sommersa; in primo piano lo stabilimento balneare Bagni Sant'Ampelio. Sullo sfondo il "molo Sant'Ampelio"



Foto 10 - cella litorale Sant'Ampelio – secca semiaffiorante Corallo New Paloma: ripresa verso ponente dalla verticale dell'isola sommersa - in primo piano i Bagni Kukua, segue la secca semiaffiornate "Corallo-New Paloma. Sullo sfondo il pennello a T "Marina Beach"



Foto 10: Cella litorale secca semiaffiorante Corallo “New Paloma-pennello Marina Beach”: ripresa dalla verticale del pennello Marina Beach, sullo sfondola radice del molo Sant’Ampelio e in primo piano l’isola semisommersa “Lido”-



Foto 11: ripresa dalla verticale del pennello a T “Marina Beach”, la secca semiaffiorante Corallo-New Paloma. Sullo sfondo il molo S.Ampelio



Foto 12: cella litorale Marina Beach – Kursaal: ripresa dalla verticale verso ponente del pennello a T “Marina Beach”, in primo piano il molo **“**Molo Kursaal”



Foto 13: cella litorale Kursaal– San Marco: ripresa dalla verticale del pennello San Marco in primo piano la piattaforma dei “Bagni San Marco Beach”



Foto 14: cella litorale San Marco– depuratore: ripresa verso ponente dalla verticale del Molo San Marco, sullo sfondo il pennello del depuratore. Si nota che in corrispondenza allo Sporting Club Bordighera la linea di riva protende verso il mare, come fosse attratta da una una secca

RAFFRONTO TRA LA SITUAZIONE PRECEDENTE AGLI INTERVENTI E LO STATO ATTUALE



Foto 15 – Anno 2016 precedente agli interventi: cella litorale Kursaal-San Marco (3° lotto). Ripresa dal pennello San Marco verso levante, in primo piano la piattaforma dei Bagni “San Marco Beach”



Foto 16 - Marzo 2019: ripresa dalla verticale del pennello San Marco verso levante, in primo piano la piattaforma dei Bagni “San Marco Beach”



Foto 17 – Anno 2006 precedente agli interventi: cella litorale San Marco-Depuratore (2° lotto). Ripresa dal pennello San Marco verso ponente in primo piano la piattaforma del San Marco Beach. Si notano in lontananza gli sfiati del pennello "Depuratore". I pennelli intermedi sono stati demoliti



Foto 18 - Marzo 2019: ripresa dalla verticale del pennello San Marco, in primo piano la piattaforma dei Bagni San Marco Beach" sullo sfondo il pennello "Depuratore".



Foto 19 – Anno 2004 precedente agli interventi: cella litorale Depuratore-Rio Rattaconigli (1° lotto).



Foto 20 – Anno 2007: ripresa da un edificio in Comune di Vallecrosia.

FOTO PROSPETTICHE
REGIONE LIGURIA
ANNO 2015




Foto 21: Capo Migliarese



Foto 22: scogliera tra il Capo Migliarese e l'Arziglia



Foto 23: la spiaggia dell'Arziglia




Foto 24: il porto di Bordighera



Foto 25: Capo Sant'Ampelio



Foto 26: Pennello Corallo/New Paloma




Foto 27: cella litorale Corallo/New Paloma – Marina Beach




Foto 28: cella litorale Marina Beach - Kursaal



Foto 29: al centro il pennello Kursaal




Foto 30: a ponente il pennello San Marco



Foto 31: pennello San Marco e a ponente lo sfocio del Rio Borghetto



Foto 32: al centro il pennello “Depuratore” e subito a ponente lo sfocio del Rio Borghetto



Foto 33: cella Depuratore – Rio Rattaconigli (confine con il Comune di Vallecrosia)



Foto 34: il pennello Rio Rattaconigli segna il confine con Vallecrosia. Al retro è visibile lo sfocio del Rio Rattaconigli