
COMUNE DI PIEVE LIGURE - MESSA IN SICUREZZA DEL RIO S. GAETANO
Ricognizione sulle ricadute di carattere paesaggistico sui manufatti antropici esistenti
Elaborato di sintesi (tavola unica planimetria, sezioni sc. 1/200 e foto) *– Giu.2020*

Professionista incaricato: Prof. Ing. Antonio Chirico - Genova – (C.F. CHRNYN44R14D969M)


L'elaborato riporta al centro la planimetria del Rio S.Gaetano orientato secondo l'orografia N-S (vedi stralcio fotogrammetrico). Gli interventi sull'alveo, indicati progressivamente da monte a valle secondo le sezioni trasversali riportate in alto a sinistra della tavola, vengono rappresentati sulle viste prospettiche delle due rive destra e sinistra a fianco della planimetria, dando conto delle trasformazioni sui rispettivi argini con la classica simbologia rosso/giallo. In corrispondenza delle situazioni che richiedono particolare considerazione sotto il profilo paesaggistico e la conseguente applicazione di specifiche cautele (vedi foto a corredo puntualmente localizzate) vengono sinteticamente riportate le relative note descrittive.




Localizzazione del 1°ponte in COORDINATE GPS: 44°22'24.9" N, 9°05'45.9" E



foto 1-2-3-4 progressivamente ravvicinate da valle verso monte. Il ponticello in corrispondenza della sez. 8 è un manufatto in CLS di evidente epoca seconda metà del '900




RIO S. GAETANO PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI CON INDICAZIONE DELLE SEZIONI (n) E DELLE FOTO (n)



dalla sez. 5 alla sez. 6: foto 5 -6-7-8-11 in riva destra: muro in CLS che termina verso valle con un tratto in bando (foto 8) più alto rispetto al terreno retrostante. Si mitighi l'impatto tagliandone la sommità e raccordandola in altezza con la sistemazione esistente della foto 7.











Localizzazione del 2° ponte in COORDINATE GPS: 44°22'24.8" N, 9°05'45.9" E

Nello spiazzo (foto 9-10 -15) si propone il ripristino della vasca fontana-abbeveratoio quale elemento costruito di carattere testimoniale

2° PONTICELLO (sezz. 2-3): foto 9-10-12 e15: manufatto in CLS di evidente epoca seconda metà del '900

1° PONTICELLO in corrispondenza della sez. 8: foto 1-2-3-4 progressivamente ravvicinate da valle verso monte. Il manufatto in CLS di evidente epoca seconda metà del '900

A valle della sez. 10 vedi foto 16 e 17 è presente una scaletta a gradoni in pietra originariamente utilizzata per raggiungere il greto del rio. Verrà ricostruita sulla parte sommitale della ricostruzione del muro d'argine.













