Comune di Savignone

SOLLERS - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
ING. GIORGIO MOZZO & ING. MARIO SERVETTO
piazza della Vittoria, 15/22
16121 Genova
tel: +39 349 1835258
tel: +39 348 6002357
mail: segreteria@sollers.it



STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STEFANO STURLA
via Cap. Renato Orsi, 31/20
16043 Chiavari (GE)
P.I.V.A. e C.F.: 01455710994
☎ +39 0185 370127
+39 0185 368280
b3s@b3s.it – b3s@pec.b3s.it
dott. ing. Sergio Brizzolara – sergio@b3s.it
dott. ing. Stefano Sturla – stefano@b3s.it



sistemazione idraulica del tratto terminale del rio Camiasca alla confluenza con il torrente Scrivia in località ponte di Savignone

PROGETTO DEFINITIVO

(D. Lgs. 50/2016 – art. 23 – comma 7)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV. 12

SCALA

STABS 0936

REV.	data	motivazione	il Responsabile del Procedimento
	agosto 2022	prima emissione	

questo documento è di proprietà esclusiva – è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza specifica autorizzazione



foto 1: *tratto a cielo aperto di monte con tubazione fognatura nera in bauletto in cls*



foto 2: *tratto a cielo aperto di monte con tubazione fognatura nera su plinti in cls*



foto 3: *tratto a cielo aperto di monte con tubazione fognatura nera in bauletto in cls*



foto 4: *tratto a cielo aperto di monte con tubazione fognatura nera su plinti in cls*



foto 5: *tratto a cielo aperto di monte con tubazione fognatura nera su plinti in cls*



foto 6: *imbocco tratto tombinato*



foto 7: *tratto di monte tombinatura con volta in cls*



foto 8: *tratto di monte tombinatura con volta in cls*



foto 9: *tratto centrale tombinatura con cambio volta cls/mattoni*



foto 10: *accesso a cantina in tratto di valle copertura con volta in mattoni*



foto 11: *tratto di valle copertura con volta in mattoni*



foto 12: *vista al di sopra del tratto di monte della tombinatura*



foto 13: *vista al di sopra del tratto centrale della tombinatura*



foto 14: *vista al di sopra del tratto centrale della tombinatura*



foto 15: *vista al di sopra del tratto centrale della tombinatura*



foto 16: *vista al di sopra del tratto centrale della tombinatura*




foto 17: *tratto immediatamente a monte confluenza con t. Scrivia – ponti S.P. 10 accesso a Savignone*



foto 18: *tratto immediatamente a monte confluenza con t. Scrivia – ponti S.P. 10 accesso a Savignone*



foto 19: *tratto immediatamente a monte confluenza con t. Scrivia – ponti S.P. 10 accesso a Savignone*



foto 20: *muratura di sostegno piazzola verde a bordo viabilità S.P. 10 con evidenti crepe*




foto 21: *dettaglio crepa n°1 muratura sostegno piazzola verde a bordo viabilità S.P. 10*



foto 22: *dettaglio crepa n°2 muratura sostegno piazzola verde a bordo viabilità S.P. 10*



foto 23: *dettaglio crepa n°3 sostegno piazzola verde a bordo viabilità S.P. 10*




foto 24: *dettaglio muratura spalla destra ponte S.P. 10 di valle con evidente scalzamento fondazionale*



foto 25: *salto di fondo in roccia a valle ponti S.P. 10*




foto 26: *torrente Scrivia - ponti S.P. 10 in corrispondenza confluenza con rio Camiasca*