Imperia Port Services S.r.l.

Via Scarincio 2, 18100 Imperia

Tel: +393938925119 +393933500349

e-mail:davide@imperiaportservices.it

P.IVA 01376520084

Imperia, 22 dicembre 2020

**OGGETTO: Preventivo per video ispezione presso specchio acqueo " EX TIRO A VOLO " Imperia**




**Fig.1**

RELAZIONE TECNICA VIDEO ISPEZIONE

Abbiamo riscontrato la presenza di una soffolta sottomarina che ha inizio dalla punta del moletto della Spiaggia “Foce Beach” e termina a lato degli scogli affioranti sottostanti Via D. Moriani:è composta da scogli compresi tra la I e la III categoria.

Le batimetriche riscontrate in questo tratto variano dai metri 3,9 sul alto esterno della soffolta al metro 1,8 all’interno della soffolta, mentre le profondità riscontrate sopra la soffolta variano dai metri 2,2 ai metri 2,6.

Le coordinate GPS di inizio della soffolta sono 43°52'17.75"N e 8° 0'50.56"E, mentre quelle di fine sono 43°52'18.91"N e 8° 0'51.00"E. ( vedi fig.2)




**Fig.2**

Lo specchio acqueo antistante all’ “ EX TIRO A VOLO “ presenta invece le seguenti caratteristiche: sono presenti scogli affioranti e semi affioranti che impediscono di avvicinarsi alla battigia, all’esterno di essi non vi sono grosse problematiche riguardanti la profondità in quanto varia tra i metri 4,2 e i metri 3,8 mentre all’interno degli scogli affioranti la profondità scende a metri 2,5/2,2 in direzione della battigia, proprio al di sotto dell’ “ EX TIRO A VOLO “ l’altezza dell’acqua si riduce ancora e arriva al di sotto del metro. Gli scogli affioranti, semi affioranti e quelli più esterni distano all’incirca una trentina di metri dalla battigia.(figura 3)



EX TIRO A VOLO
scoglio affiorante 3
scoglio affiorante 2
scoglio affiorante 1
Google Earth

**Fig.3**