ALLEGATO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ED ORTOFOTOGRAFICA RELATIVA A SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA GUARDIE GIURATE WWF DEL NUCLEO SAVONA

NEL MESE DI OTTOBRE 2023


BRIC BAIZA ALTARE AEREOGENERATORE V6A

Confronto puntuale

Osservazioni.

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte dell'area in fase di rinaturalizzazione (vedere allegato fotografico ed ortofotografico), con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium




V-6A
C. BAIZA SOPRANA
C. MORINA
503.6
502.2
499.9
Campi


AREA APPOSTAMENTI CACCIA
AREA UTILIZZATA PER LA CACCIA ALLA MIGRATORIA
AREA UTILIZZATA PER LA CACCIA ALLA MIGRATORIA
Google Earth





Presenza di esemplari di Ilex aquifolium presenti a bordo strada



Presenza di esemplari di Ilex aquifolium presenti a bordo strada



Presenza di esemplari di Ilex aquifolium presenti a bordo strada



Presenza di esemplari di Ilex aquifolium presenti a bordo strada



Presenza di esemplari di Ilex aquifolium presenti a bordo strada









Antichi ruderi presenti a bordo strada oggetto di tutela e salvaguardia ai sensi delle norme vigenti



Antichi ruderi presenti a bordo strada oggetto di tutela e salvaguardia ai sensi delle norme vigenti



Percorso dell’ALTA VIA DEI MONTI LIGURI interessato dalla viabilità del progetto



Loc. Baiza soprana - Tecchio Gianmazzo area storica per il passaggio dell’avifauna e l’esercizio con appostamenti temporanei della caccia alla fauna migratoria.




Loc. Baiza soprana - Tecchio gianmazzo area storica per il passaggio dell’avifauna e l’esercizio con appostamenti temporanei della caccia alla fauna migratoria.



Loc. Baiza soprana - Tecchio gianmazzo area storica per il passaggio dell'avifauna e l'esercizio con appostamenti della caccia alla fauna migratoria

L'area indicata con la freccia indica approssivativamente l'area dove viene proposto l'aerogeneratore V7E



BRIC SURITE AEREOGENERATORI V2B-V4C


Confronto puntuale

Osservazioni.

Le piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero parte delle aree boscate

Distruggerebbero il percorso originale dell'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI e provocherebbero lo sradicamento di numerosi esemplari di Farnia, Agrifoglio ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI, nonché diversi elementi di Pungitopo e (vedere allegato fotografico ed ortofotografico) con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium e farnia







Segnavia lungo il percorso AVML.



Esemplari di del genere pupulus presenti lungo il percorso AVML



Dall’area del Tecchio dove sono gli appostamenti di caccia, sono visibili le enormi pale del vicino parco eolico di Surite del Cuculo



Appostamenti di caccia alla migratoria autorizzati dalla Regione Liguria.



Presenza di esemplati di Quercus lungo il percorso interessato dalla modifica della viabilità interessata dal progetto



Segnavia lungo il percorso AVML



Appostamenti di caccia alla migratoria autorizzati dalla Regione Liguria.



Appostamenti di caccia alla migratoria autorizzati dalla Regione Liguria presenti lungo la rotta migratoria









Le foto ritraggono parte del percorso dell’AVML di larghezza non superiore ai 2,5 metri



Presenza di esemplati di Quercus Farnia lungo il percorso interessato dalla modifica della viabilità interessata dal progetto



Presenza di castagneto oggetto di finanziamenti europei



Presenza di esemplari di Ilex aquifolium presenti a bordo strada



Percorso AVML





Vicinanza con l’esistente parco Eolico Surite del Cuculo





Presenza di esemplati di Quercus Farnia lungo il percorso interessato dalla modifica della viabilità interessata dal progetto



Come si presenta la viabilità che conduce alla loc. Monte Surite, in molti tratti non esiste.



Presenza di esemplati di Quercus Farnia lungo il percorso interessato dalla modifica della viabilità interessata dal progetto















Le foto in sequenza mostrano i vari tipi di vegetazione che verrebbe cancellata dalla realizzazione della viabilità e delle piazzole ed aree di servizio alle due pale.





Presenza di esemplari di Ilex aquifolium e pungitopo presenti.





Grosso esemplare di farnia da una parte e ilex aquifolium dall’altre interessati dalla viabilità di progetto.
































UNIONE EUROPEA
REGIONE LIGURIA
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali
descrizione operazione:
SOTTOMISURA 8.6 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE,
DI INTERVENTO:
ADEGUAMENTO INNOVATIVO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LE OPERAZIONI DI
ED ESBOSCO.
Autorità di Gestione PSR LIGURIA – psr.liguria@regione.liguria.it



Le foto in sequenza ritraggono vari esemplari anche di grosse dimensioni e vari tipi di vegetazione anche oggetto di tutela interessate dal progetto . Parte delle aree sono state interessate da fondi europei PSR.



Foto che ritrae la vicinanza con il parco eolico di Surite del Cuculo.


LOC. MAZZUCCO AEREOGENERATORE V3B

Confronto puntuale

Osservazioni.

Le piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero parte delle aree oggetto di tutela in quanto boscate ed in fase di rinaturalizzazione.

Distruggerebbero per il tratto interessato il percorso originale dell'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI e provocherebbero lo sradicamento di esemplari di Farnia, Agrifoglio, ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI (vedere allegato fotografico ed ortofotografico), con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium e farnia





L’ortofoto ritrae l’area oggetto di realizzazione della pala e l’interferenza con le rotte migratorie e le aree di caccia da appostamento



Percorso AVML e Bormida Natura



Presenza di grosso esemplare di farnia interessato dalla viabilità in progetto.














REGIONE LIGURIA
SETTORE POLITICHE DELLA MONTAGNA
E DELLA FAUNA SELVATICA
Appostamento fisso di caccia senza uso di richiami e/o al colombo
Autorizzazione n. 1867 del 18/10/2018
Art. 29 l.r. n. 29/94







REGIONE LIGURIA
SETTORE POLITICHE DELLA MONTAGNA
E DELLA FAUNA SELVATICA
Appostamento fisso di caccia senza uso di richiami e/o al colombo
Autorizzazione n. 1867 del 18/10/2018
Art. 29 l.r. n. 29/94







Le foto ritraggono gli appostamenti presenti ed il rischio di effetto cumulativo con le rotte migratorie presenti.



















Le foto ritraggono l’assenza di viabilità adeguata in bosco ceduo fitto e la presenza di vegetazione quale agrifoglio e pungitopo oggetto di tutela.






















Le foto ritraggono l’assenza di viabilità adeguata in bosco ceduo fitto e la presenza di vegetazione quale agrifoglio e pungitopo oggetto di tutela.





Presenza di appostamento di caccia e la breve distanza delle pale esistenti con il proposto nuovo aerogeneratore.



Traccia gps su ortofoto dei percorsi effettuati.