MODELLOGEOTECNICO-GEOMECCANICO GENERALEDELVERSANTE-STATODIFATTO




Figura4.1-Modellostatoattuale

BACKANALYSIS-STATODIFATTO




Figura4.2-BackAnalysisstatoattuale

DISPOSIZIONEDELLEOPEREDISOSTEGNO




Figura4.4-Modelloconberlineseinmicropali

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISTATICHE
(NTC2008:A2-M2-R2)

γ_{R2_min}=1.307




Figura4.5-Analisiglobaledell'interazioneterrenooperaincondizionistatiche

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISISMICA
(NTC2008:A2-M2-R2SLV)

γ_{R2_min}=1.243




Figura4.6-Analisiglobaledell'interazioneterrenooperaincondizionistatiche(kVconsegnopositivo)

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISISMICA
(NTC2008:A2-M2-R2SLV)

γ_{R2_min}=1.234




Figura4.7-Analisiglobaledell'interazioneterrenooperaincondizionistatiche(kVconsegnonegativo)