
MODELLO GEOTECNICO - GEOMECCANICO GENERALE DEL VERSANTE

STATO DI FATTO



Modello stato attuale

BACK ANALYSIS - STATO DI FATTO




Figura 4-4 – Risultati delle back analysis - Pg3a

VERIFICA DI STABILITA' NELLE CONDIZIONI DI PROGETTO
ANALISI GLOBALE DELL'OPERA IN CONDIZIONI STATICHE

(NTC 2008: A2-M2-R2)




Figura 4-5 – Verifica di stabilità globale – condizioni statiche

VERIFICA DI STABILITA' NELLE CONDIZIONI DI PROGETTO
ANALISI GLOBALE DELL'OPERA IN CONDIZIONI SISMICHE

(NTC 2008: A2-M2-R2-SLV)




Figura 4-6 – Verifica di stabilità globale - condizioni sismiche