

MODELLO GEOTECNICO - GEOMECCANICO GENERALE DEL VERSANTE - sezione 1

STATO DI FATTO



Modello stato attuale

BACK ANALYSIS - STATO DI FATTO - sezione 1






Figura 4-6 – Risultati delle analisi ante-operam – sezione 1

VERIFICA DI STABILITA' NELLE CONDIZIONI DI PROGETTO
ANALISI GLOBALE DELL'OPERA IN CONDIZIONI STATICHE - sezione 1

(NTC 2008: A2-M2-R2)




Figura 4-8 –Verifica di stabilità globale – condizioni statiche post-operam

VERIFICA DI STABILITA' NELLE CONDIZIONI DI PROGETTO
ANALISI GLOBALE DELL'OPERA IN CONDIZIONI SISMICHE - sezione 1

(NTC 2008: A2-M2-R2-SLV)





Figura 4-9 – Verifica di stabilità globale - condizioni sismiche

MODELLO GEOTECNICO - GEOMECCANICO GENERALE DEL VERSANTE - sezione 2

STATO DI FATTO



Modello stato attuale

BACK ANALYSIS - STATO DI FATTO - sezione 2




Figura 4-7 – Risultati delle analisi ante-operam – sezione 2

VERIFICA DI STABILITA' NELLE CONDIZIONI DI PROGETTO
ANALISI GLOBALE DELL'OPERA IN CONDIZIONI STATICHE - sezione 2

(NTC 2008: A2-M2-R2)




Figura 4-8 –Verifica di stabilità globale – condizioni statiche post-operam

VERIFICA DI STABILITA' NELLE CONDIZIONI DI PROGETTO
ANALISI GLOBALE DELL'OPERA IN CONDIZIONI SISMICHE - sezione 2

(NTC 2008: A2-M2-R2-SLV)




Figura 4-9 – Verifica di stabilità globale - condizioni sismiche