MODELLOGEOTECNICO-GEOMECCANICO GENERALEDELVERSANTE-STATODIFATTO




Figura 4-2- Modello geotecnico adottato nelle analisi di stabilità

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIATTUALI

(NTC2008:A2-M2-R2)




Figura 4-3 - Verifica di stabilità allo stato attuale

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISTATICHE
(NTC2008:A2-M2-R2)




Figura 4-4 - Verifica di stabilità in condizioni statiche

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISISMICHE
(NTC2008:A2-M2-R2-SLV)




Figura 4-5 - Verifica di stabilità nella porzione a monte dell'opera in condizioni sismiche (kvconsegnopositivo)

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISISMICHE
(NTC2008:A2-M2-R2-SLV)




Figura 4-6 - Verifica di stabilità nella porzione a monte dell'opera in condizioni sismiche (kvconsegnonegativo)