MODELLOGEOTECNICO-GEOMECCANICOGENERALEDELVERSANTE
STATODIFATTO




Figura4-1-Modellostatoattuale

BACKANALYSIS-STATODIFATTO




Figura4-2-Risultatibackanalysisstatodifatto

MODELLOGEOTECNICO-GEOMECCANICOGENERALEDELVERSANTE
STATODIPROGETTO




Figura4-4-Modellostatodiprogetto

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISTATICHE
(NTC2008:A2-M2-R2)




Figura 4-5 - Stato di progetto - Analisi di stabilità in condizioni statiche

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISISMICHE
(NTC2008:A2-M2-R2-SLV)




Figura 4-6 - Stato di progetto - Analisi di stabilità in condizioni sismiche (Kv con segno positivo)

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISISMICHE
(NTC2008:A2-M2-R2-SLV)




Figura 4-7 - Stato di progetto - Analisi di stabilità in condizioni sismiche (Kv con segno negativo)