


LEGENDA

PIANI STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO
Suscettività al dissesto (da Piani di Bacino della Provincia di Genova - scala 1:10.000)

Torrente Bisagno (P.d.B. approvato 11/12/2014 - ultima modifica 11/03/2015)

Ambiti 12 e 13 (P.d.B. approvato 12/12/2002- ultima modifica 22/09/2014)

Ambito 14 (P.d.B. approvato 12/12/2002 - ultima modifica 27/02/2015)

Torrente Polcevera (P.d.B. approvato 02/14/2003 - adottato 29/12/2014)

Torrente Varenna (P.d.B. approvato 13/03/2014 - ultima modifica 22/09/2014)

Torrente Chiaravagna (P.d.B. approvato 30/07/2013 - ultima modifica 22/09/2014)

Torrente Branega (P.d.B. approvato 23/04/2013 - ultima modifica 22/09/2014)

Torrente S. Pietro (P.d.B. approvato 30/07/2014 - ultima modifica 22/09/2014)

Classe di suscettività al dissesto molto elevata - Frana attiva Pg4

Classe di suscettività al dissesto elevata - Frana quiescente Pg3a

Classe di suscettività al dissesto elevata Pg3b

Classe di suscettività al dissesto media Pg2

Classe di suscettività al dissesto bassa Pg1

Classe di suscettività al dissesto molto bassa Pg0

Classi speciali


TIPO A - Cave attive, miniere attive e discariche in esercizio

Area oggetto di accordo di programma approvato con DGR n. 1047 del 07/08/2012


TIPO S1 - Cave inattive e miniere abbandonate

TIPO S2 - Discariche dismesse e riporti antropici


ALLEGATO 1 - Stralcio Carta della suscettività al dissesto da Piano di Bacino scala 1:5000 con progetto ed indagini eseguite - immagine non in scala



ALLEGATO 2 - Stralcio Carta geologica scala 1:5000 (aggiornata marzo 2016) - immagine non in scala




ALLEGATO 3 - Stralcio Carta geomorfologica scala 1:5000 (aggiornata marzo 2016) - immagine non in scala




ALLEGATO 4 – Carta geomorfologica di dettaglio, indagini integrative e punti di ripresa fotografici scala 1:1000 - immagine non in scala

LEI 110 - Sez. A



ALLEGATO 5 – Sezione geologica A



ALLEGATO 5 – Sezione geologica A

SCHEDA DI SINTESI							
Opere	**Elaborati progettuali di riferimento**	**Classificazione dissesti (carta suscettività al dissesto prov. Genova agg. Febb. 2015)**	**Rilievo geomorfologico di dettaglio**	**Indagini di riferimento a disposizione**	**Modello geotecnico**	**Opere previste di mitigazione/presidio**	**Monitoraggio**
Imbocco galleria Amandola Ovest lato Savona	GEO0002 GEO0020 APE0001 APE0241÷0250 AUA0136	Pg3a	Presenza di diffusa franosità che interessa le coltri superficiali e localmente il substrato roccioso.	Indagini geognostiche VV10, VV11, VV12 Indagini geofisiche	Da back analysis, indagini e geomorfologia di dettaglio: coltre: da p.c a 0.0÷7.0m cappellaccio: da 0.0÷7.0m a 12.0÷18.0m substrato: da 12.0÷18.0m in poi	A- Paratie di micropali tirantate su più livelli. B- Muri di sostegno.	Inclinometri e piezometri Interferometria

ALLEGATO 6 – Scheda di sintesi