MODELLOGEOTECNICO-GEOMECCANICO GENERALEDELVERSANTE-STATODIFATTO




Figura4-1-Modellostatoattuale

BACKANALYSIS-STATODIFATTO




Figura4-2-BackAnalysisstatoattuale

DISPOSIZIONEDELLEOPEREINPROGETTO




Figura4-4-Modelloconberlinese,muroamensola,riempimentoerimodellazione

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISTATICHE
(NTC2008:A2-M2-R2)




Figura4-5-Analisiglobaledell'interazioneterrenooperaincondizionistatiche

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISISMICHE
(NTC2008:A2-M2-R2-SLV)




Figura4-6-Analisiglobaledell'interazioneterrenooperaincondizioni sismiche(kVconsegnopositivo)

VERIFICADISTABILITA'NELLECONDIZIONIDIPROGETTO
ANALISIGLOBALEDELL'OPERAINCONDIZIONISISMICHE
(NTC2008:A2-M2-R2-SLV)




Figura4-7-Analisiglobaledell'interazioneterrenooperaincondizioni sismiche(kVconsegnonegativo)