

RILEVAMENTO STRUTTURALE


SONDAGGIO S3


Profondità	Num.	Spaziatura (cm)				Classificazione					Inclinazione				Scabrezza superfici (JRC)										Apertura (mm)				Condizione pareti					Riempimento				
Metri dal p.c.	Num. di discontinuità totali	<6	6-20	20-60	> 60	Stratificazione	Scistosità	Faglia	Frattura	Altro	0°	30°	60°	90°	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	compl. chiusa	0.1-1	1-5	> 5	Non alterate	Leggermente alterate	Mediamente alterate	Molto Alterate	Decomposte	Assente	Compatto < 5 mm)	Compatto (> 5mm)	Soffice (<5 mm)	Soffice (>5 mm)
0-1	6	3		2		4			2		4		2			1	2	2		1					1	2	2	1		2	1	2	1	2			3	1
1-2	6	1	2	2		2			3	1	2	1	2			1	2		1		1				1	3		1	1	2	1	1		4				1
2-3	4		1	2		2			2		2		2			1	1		1	1					1	1	2		2	1		1		3			1	
3-4	5		2	2		2			2	1	4				1	2	1								1	2		1	2	1		1		3		1		
4-5	8	4	1	2		2			5	1	4	2	1			3	3	1							4	2	1		3	3	1			6				
5-6	7	2	3	1		2			4	1	3		2	1		3	2		1						2	3	1		3	2	1			6				1
6-7	11	8	1	1		4			7		6	2	3		4	3	2		1	1					4	3	3	1	4	3	3	1		10				1
7-8	5	1	3			2			2	1	2		2				3	1							1	2	1		1	2	1			4				
8-9	10	6	3			4			5	1	4	5			4	3	1		1						4	4	1		4	4	1			8			1	
9-10	7	1	4	1		3			3	1	3	3			2	2	2								2	3	1		2	3	1			5			1	
10-11	6	1	2	2		3			2	1	3	1	1		3	1	1								3	2			3	2				5				
11-12	7	3	2	1		3			3	1	2	2	1	1	3	2	1								2	2		2	2	2	2			4		2		
12-13	7	3	1	2		3			4		3	3		1	2	3	1	1							2	1	3	1		4	2	1		6		1		
13-14	7	4	1	1		3			3	1	4	2				4	2								3	2	1		3	1	1	1		6				
14-15	7	2	2	2		3			3	1	4		2		3	2		1							3	2		1	3	2	1			5		1		
15-16	5	1	1	2		3			2		4			1	2	2			1							5				5				5				
16-17	8	5		2		2			4	2	2		4				2	2	1	1						2	4			1	4	1		5	1			
17-18	7	4	1	1		3			3	1	2	1	2	1		3		2	1							3	2	1		4	2			6				
18-19	7	3	2	1		3			3	1	4	2				3	2		1							2	1	3		2	2	2		3		3		
19-20	8	4	3			3			4	1	4		3			2	3	1		1					2	3	2			3	2	2		7				
20-21	9	4	4			4			5		7		1	1	3	4	2								3	3	3			7	2			9				
21-22	4	1		2		1			2	1	1	1	1		2	1										3				1		1	1	3				
22-23	8	3	3	1		1			6	1	4	3			3	1	2	1							1	3	3		1	6				7				
23-24	7	1	5			3			4		3	3	1		4	2	1								2	4	1		3	3		1		6	1			
24-25	6	1	3	1		2			3	1	3	2				1	2	2								1	3	1		1	3	1		4			1	
25-26	8	5	1	1		2			5	1	2	3	2			2	2	1	1	1					2	2	3		2	2	3			7				
26-27	6	2	2		1	2			4		4	2					3	1	2							4	2			4	2			6				
27-28	4			3		1			2	1	3					1	1		1							2	1			2	1			3				
28-29	6	1	3	1		2			4		2	4			1	3	2								1	4	1			5	1			6				
29-30	5	1	1	2		2			3		5				4	1									2	2	1		3	2				5				
30-31	7	2	3	1		3			3	1	7					3	1	2								2	2	2	2	2		2			4		2		
31-32	8	4	2	1		3			5		6	2				4	3		1							5	3		2	3	3			8				
32-33	6	1	2	2		3			3		3	3			4	2									4	2			4	2				6				
33-34	7	2	2	2		3			3	1	3			1	3	2	1								3	2	1		2	2	1	1		5	1			
34-35	5	1	1	2		2			3		4		1			1		3	1							1	4			2	3			5				
35-35.5	2			1		2					2					1	1									2					2			2				
35.5-36	8	7	1			2			3	3	2	3					3	1	1							1	4				2	3		3			2	
36-37	5	1	1	2		2			3		3		2			2	3								2	2	1			4	1			5				
37-38	6	4	1			2			4			4	2				1	1	2	1	1				1	3	1	1		1	2	1	2	3			2	1
38-39	12	9	3			4			5	3	4	2	3			2	3	2	2						1	3	3	2	1	3	2	1	2	7				2
39-40	5	1	3			2			3		3		3			2	1	2							1	3	1			3	1		1	5				
40-41	6	1	3	1		3			3		4	1	1				1	2	2	1						1	5			1	3	2		6				
41-42	6	3	2			3			3		3	2	1			1	1	2	2							2	4			1	3	2		5			1	
42-43	3			2		1			2		1	1	1				1	1	1							2	1			2	1			3				
43-44	8	4	3			3			4	1	3	2	1	1		1	2	2	1	1					1	2	2	2	1	3	1	2		5				2
44-45	6	3	2			2			4		2		4			1	1	2	2							3	3			3	3			5			1	
45-46	6	1	3	1		3			3				6			2	2	1	1						1	2	2	1		1	2	2	1	1	2		2	1
46-47	8	3	3	1		3			4	1	2		5				2	3	2							3	3	1		2	2	3		4			2	1
47-48	7	4	2			2			5		1	2	4				3	1	2	1						4	3			3	4			5			2	
48-49	7	4	2			3			4		2		5			1	3	2	1							4	3			4	3			6			1	
49-50	7	3	3			2			4	1	1	1	2	2			2	2	1		1					4	2		1	5				5			1	
Parziali	**336**	**133**	**99**	**54**	**1**	**129**	**0**	**0**	**175**	**32**	**156**	**65**	**73**	**10**	**48**	**82**	**78**	**47**	**35**	**11**	**3**	**0**	**0**	**0**	**61**	**130**	**91**	**22**	**55**	**129**	**77**	**35**	**8**	**257**	**5**	**10**	**21**	**11**
Totali		**287**				**336**					**304**				**304**										**304**				**304**					**304**				
CLASSE 1		**80**	**65**	**41**	**1**	**85**	**0**	**0**	**114**	**21**	**118**	**45**	**28**	**7**	**46**	**67**	**48**	**19**	**14**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**56**	**29**	**11**	**34**	**61**	**27**	**12**	**1**	**120**	**1**	**8**	**3**	**3**
CLASSE 2		**49**	**32**	**9**	**0**	**38**	**0**	**0**	**56**	**10**	**32**	**19**	**41**	**3**	**2**	**13**	**26**	**26**	**20**	**5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**7**	**42**	**38**	**7**	**3**	**37**	**30**	**17**	**7**	**71**	**2**	**0**	**14**	**7**
CLASSE 3		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


P.15-ALL.1-TABELLA 3
SCHEDA DI RILEVAMENTO GEOMECCANICO SULLE CAROTE DI SONDAGGIO (S3)














P.15-ALL.1-TABELLA 3
SCHEDA DI RILEVAMENTO GEOMECCANICO SULLE CAROTE DI SONDAGGIO (S3)