SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE
VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241 e-mail: sgllabo@alice.it


SERVIZI GEOTECNICI LIGURI

PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO

Committente: Cave di Frisolino S.r.l.
Cantiere: Caratterizzazione Cava Frisolino
Località: Comune di Ne (GE)
Verbale di accettazione n°: 124
Data verbale: 18/12/2013
Note: Valori di picco non rilevati

Sondaggio: S3
Campioni: C2A-C2B-C3
Profondità: Diverse
Data esecuzione prova: 03/01/2014
Specifica di prova: I.S.R.M. 1979
Rep: 13-133
Litologia: Calcare

Provino n°	Superficie cm^2	Carico Verticale kPa	t massimo kPa	t residuo kPa
1	64,38	500	---	260
2	62,45	1000	---	470
3	38,57	1500	---	690



Φ picco	**---**	**gradi**	**coesione c**	**---**	**kPa**
Φ residuo	**23**	**gradi**	**coesione c'**	**43**	**kPa**