
SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE
VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241 e-mail: sgllabo@alice.it

SERVIZI GEOTECNICI LIGURI

PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO

Committente: Cave di Frisolino S.r.l.	**Sondaggio: S4**
Cantiere: Caratterizzazione Cava Frisolino	**Campione: C2-C3-C4**
Località: Comune di Ne (GE)	**Profondità: Diverse**
Verbale di accettazione n°: 124	**Data esecuzione prova: 02/01/2014**
Data verbale: 18/12/2013	**Specifica di prova: I.S.R.M. 1979**
Note:	**Rep: 13-133**
	Litologia: Calcare

Provino n°	Superficie cm2	Carico Verticale kPa	t massimo kPa	t residuo kPa
1	70,71	500	480	430
2	59,73	1000	1100	1000
3	72,38	2000	1970	1850



Φ picco	**44,3**	**gradi**	**coesione c**	**45**	**kPa**
Φ residuo	**43,0**	**gradi**	**coesione c'**	**0**	**kPa**