


SEZIONE M-M'

LEGENDA

Riporti: ghiaia, ciottoli, scaglie lapidee, laterizi con sabbia in matrice limoso-argillosa

Terreni intensamente rimaneggiati: sabbia e limo argilloso sabbioso con frammenti lapidei e rara ghiaia

Substrato roccioso di natura argillitica alterato e fratturato (cappellaccio d'alterazione)

Substrato roccioso di natura argillitica in buone condizioni di conservazione

Livello di falda rilevato

S1

Sondaggio geognostico eseguito a carotaggio continuo

Traccia del profilo del terreno naturale prima dell'intervento

Profilo di progetto

FIGURA:		SCALA:
5b	**SEZIONE STRATIGRAFICA INTERPRETATIVA**	1:1000