


LEGENDA

- Riporti: ghiaia, ciottoli, scaglie lapidee, laterizi con sabbia in matrice limoso-argillosa
- Terreni intensamente rimaneggiati: sabbia e limo argilloso sabbioso con frammenti lapidei e rara ghiaia
- Substrato roccioso di natura argillitica alterato e fratturato (cappellaccio d'alterazione)
- Substrato roccioso di natura argillitica in buone condizioni di conservazione
- Livello di falda rilevato
- S1 — Sondaggio geognostico eseguito a carotaggio continuo
- Stato di fatto
- Scavi
- Riporti

SEZIONE A-A'

FIGURA:		SCALA:
A	**SEZIONE STRATIGRAFICA INTERPRETATIVA**	1:1000