
SEZIONE GEOLOGICA - SCALA 1:1000



LEGENDA

Riporto: ghiaia, ciottoli, scaglie lapidee, laterizi e frammenti legnosi in matrice sabbiosa limosa argillosa

Terreno naturale: limo argilloso sabbioso con frammenti lapidei

Substrato roccioso di natura argillitica fortemente alterato e fratturato (Cappellaccio d'alterazione)

Substrato roccioso di natura argillitica in buone condizioni di conservazione

Livello di falda rilevato

S1

Sondaggio geognostico eseguito a carotaggio continuo

Traccia del profilo del terreno naturale prima dell'intervento

Andamento del terreno sistemato a progetto