
EDIFICIO N°	6


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	15	m
Distanza dall'imbocco	d	425	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	48	m
Volume perso	Vp	1,7	%
Parametro k	K	0,4	
Punto di flesso	i	19,2	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	7,8	-0,0039
B	22,7	-0,0033

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	3,9
B	3,3





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	3,97	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	3,90	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,00333	%
Deformazione orizzontale	εh	0,00202	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

