
EDIFICIO N°	15


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	7	m
Distanza dall'imbocco	d	1050	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	20,5	m
Volume perso	Vp	1,7	%
Parametro k	K	0,4	
Punto di flesso	i	8,2	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-1	-0,0093
B	6	-0,0086

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	9,26
B	8,55





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	9,28	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	9,26	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,0101	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0453	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

