
EDIFICIO N°	18


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	11,7	m
Distanza dall'imbocco	d	775	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	53	m
Volume perso	Vp	0,5	%
Parametro k	K	0,7	
Punto di flesso	i	37,1	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-39	-0,00069
B	-50,7	-0,00055

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	0,69
B	0,55





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	1,06	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	0,69	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,001	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0005	%

