
EDIFICIO N°	2


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	13,19	m
Distanza dall'imbocco	d	250	m




Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	27,3	m
Volume perso	Vp	0,25	%
Parametro k	K	0,7	
Punto di flesso	i	19,11	m
Cedimento nel flesso	Δi	0,62521	m

Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-46,5	-0,00026
B	-59,7	-0,00018

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	0,26
B	0,176





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	1,03000	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	0,26000	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		

ZONA DI HOGGING (zona tesa)		
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,000637
Deformazione orizzontale	εh	0,005167

