EDIFICIO N°	27


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	5	m
Distanza dall'imbocco	d	985	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	41	m
Volume perso	Vp	0,5	%
Parametro k	K	0,6	
Punto di flesso	i	24,6	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	0	-0,00137
B	5	-0,00135

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	1,37
B	1,35





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	1,37	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	1,37	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,0004	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0032	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

