
EDIFICIO N°	33


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	16,4	m
Distanza dall'imbocco	d	1350	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	93	m
Volume perso	Vp	0,5	%
Parametro k	K	0,6	
Punto di flesso	i	55,8	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-7,13	-0,0006
B	9,27	-0,0006

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	0,6
B	0,6





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	0,60	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	0,60	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,00001	%
Deformazione orizzontale	εh	0,000631	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

