
EDIFICIO N°	45


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	21,6	m
Distanza dall'imbocco	d	1675	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	40	m
Volume perso	Vp	0,5	%
Parametro k	K	0,6	
Punto di flesso	i	24	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-8,74	-0,00133
B	13	-0,00127

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	1,33
B	1,27





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	1,40	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	1,33	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,0006	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0030	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

